



Normas de Intervención para Zona Típica



CENTRO HISTÓRICO Y CALLE COMERCIO DE PUTAENDO

Comuna de Putaendo, Región de Valparaíso, Septiembre 2018



INDICE

INTRODUCCIÓN

A. ANTECEDENTES GENERALES

- A.1. Decreto de declaratoria
- A.2. Plano de límites
- A.3. Descripción de los valores y atributos
- A.4. Fichas de identificación
- A.5. Antecedentes históricos, socioculturales, territoriales, urbanos y arquitectónicos
- A.6. Antecedentes del patrimonio arqueológico y paleontológico
- A.7. Plano de catastro (vigente en la Municipalidad al momento de la declaratoria)
- A.8. Plano resumen
- A.9. Plano de estado de conservación
- A.10. Plano de clasificación de espacios públicos
- A.11. Plano de morfología
- A.12. Plano de usos de suelo

B. ESTUDIOS PRELIMINARES

- B.1. Calificación de inmuebles
- B.2. Plano de sectorización
 - B.2.1 Descripción de sectores
 - B.2.2 Plano de calificación

C. LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN

- C.1. Criterios generales para todos los sectores
- C.1. Lineamientos de Intervención a la edificación por sector.
- C.2. Lineamientos para el tratamiento del espacio público y paisaje
- C.3. Lineamientos para el tratamiento, diseño e instalación de publicidad y propaganda.
- C.4. Lineamientos para el manejo del patrimonio arqueológico y paleontológico*

A. ANTECEDENTES GENERALES

A.1 Decreto de declaratoria

La Zona Típica y Pintoresca Centro Histórico y Calle Comercio de Putaendo, comprende dos declaratorias. La primera, correspondiente al año 2002, mediante la cual se declara la calle Comercio y el centro histórico, incluyendo dentro de sus límites la plaza de armas y sus calles más cercanas.

Los valores asociados a esa primera declaratoria, mencionan la importancia histórica del pueblo en torno al establecimiento del camino del Inca, igualmente, a la singularidad del orden urbano dado por el cruce de la calle larga y el damero, teniendo como resultado una trama de manzanas desiguales (la manzana agraria), y finalmente por el patrón constructivo dado por la vivienda de adobe de fachada continua y de detallada ornamentación.

Luego en el año 2007 se amplían los límites de la Zona Típica, con el fin de considerar sectores que fueran excluidos de la primera declaratoria y consideraran también arquitectura vernácula (avenida Alessandri, Chacabuco y Sarmiento), además, de sectores valiosos por sus valores paisajísticos, como el borde río- Por su parte, se incluyen sectores que contienen también la manzana agraria, relevada en la primera declaratoria y finalmente, considera un sector valioso desde el punto de vista histórico, asociado con la llegada del ferrocarril y la ex Estación.

Decretos:

- **Declaratoria original: Decreto N° 394 del 08.05.2002.**
Publicado en Diario Oficial el 04.06.2001.
- **Ampliación de valores y límites: Decreto N1 1974 del 11.10.2007.**
Publicado en el Diario oficial con fecha 21.12.2007.

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE EDUCACION
DEPARTAMENTO JURIDICO

JWC/LVV/PFF/fgg

*Consejo Monumentos
Nac.*

**DECLARA ZONA TÍPICA O PINTORESCA
EL CENTRO HISTÓRICO Y CALLE
COMERCIO DE PUTAENDO, COMUNA DE
PUTAENDO, PROVINCIA DE SAN FELIPE,
Y REGIÓN DE VALPARAÍSO.**

SANTIAGO,

000394-08.MAY.2002

EXENTO

CONSIDERANDO:

Que, la ocupación originaria del asentamiento de Putaendo data de fines del siglo XV y comienzos del siglo XVI, correspondiendo a la ocupación incásica y al establecimiento del Camino del Inca. Los pobladores reconocieron este camino como eje fundacional y lo utilizaron como referencia de emplazamiento, originando al pueblo de calle larga: la actual calle Comercio. A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, el pueblo consolida su esquema de origen, recibiendo el título de Villa y en 1868 el de Ciudad.

Que, la singularidad del orden urbano, representa el esquema de poblamiento original de la ciudad en base a la figura de la "calle larga", apto para la vida pública, resultado del cruce entre calle larga y damero, deriva en una trama constituida por manzanas desiguales e irregulares, (la antigua manzana agraria), que persiste morfológicamente como originalidad del modelo, enfatizando la linealidad de la calle y que está organizado en torno a patios, corredores y galerías; rematando la calle en la Iglesia que data de 1862, que aporta su escala monumental a la trama.

Que, el patrón constructivo de la actual calle Comercio se consolida como una arquitectura doméstica, con presencia de la vivienda de adobe, en base a terminaciones en madera, pilastras, cornisas, pilares de esquinas que recogen y adaptan un lenguaje de raíz culta de influencia neoclásica.

Que, junto a la Plaza se encuentra la Casa donde nació el patriota José Antonio Salinas, declarada Monumento Histórico por la Ley N° 17.813, de 1972.

30 MAY 2002
RECIBIDO

MINISTERIO DE EDUCACION
X 29 MAY 2002 X
DOCUMENTO TOTALMENTE
TRAMITADO

Que, esta declaratoria ha sido ampliamente apoyada por los habitantes de Putaendo, vecinos, autoridades edilicias, parlamentarios y en general, por toda la comunidad; y,

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley Nº 17.288 de 1970; decreto supremo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia Nº 19 de 2.001; acuerdo de sesión de 06 de marzo del 2.002 del Consejo de Monumentos Nacionales; Ord. Nº 1.643 de Secretario del Consejo de Monumentos Nacionales, de 15 de abril del 2.002; solicitud de vecinos de Putaendo; documento de Alcalde de la I. Municipalidad de Putaendo, de 03 de octubre de 2001; Ord. Nº 574 de Alcalde de la I. Municipalidad de Putaendo, de 05 de diciembre de 2001; Ord. Nº 100 de Director de Obras de I. Municipalidad de Putaendo, de 19 de diciembre de 2001; Ord. Nº 101 de Secretaria del Consejo Regional de Monumentos Nacionales, V Región de Valparaíso, de 07 de agosto de 2.000; Resolución Nº 520 de 1996 de la Contraloría General de la República y en los artículos 32 Nº 8 y 35 de la Constitución Política de la República de Chile,

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO: Declárase ZONA TIPICA o PINTORESCA el CENTRO HISTÓRICO y CALLE COMERCIO DE PUTAENDO, ubicados en la Comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe, V Región de Valparaíso, asignándose como límites del área protegida los demarcados por el polígono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 1, del plano adjunto y que forma parte del presente decreto.

El polígono indicado posee la siguiente configuración:

- Tramo 1-2: Eje de Avda. Carvajal.
- Tramo 2-3: Fondos sur de predios en calle Bulnes.
- Tramo 3-4: Fondos poniente de predios de calle D. F. Sarmiento.
- Tramo 4-5: Eje de calle intermedia entre Bulnes y Bernardo O'Higgins.
- Tramo 5-6: Eje de calle D.F. Sarmiento.
- Tramo 6-7: Fondo sur de predio en calle D.F. Sarmiento.
- Tramo 7-8: Fondo sur de predios en calle Aspee.
- Tramo 8-9: Fondo sur de predio en calle Comercio.
- Tramo 9-10: Fondos poniente de calle Comercio.
- Tramo 10-11: Fondo norte de predio en esquina de Vicuña con D.F. Sarmiento.
- Tramo 11-12: Eje de calle D.F. Sarmiento.
- Tramo 12-13: Fondo poniente de predio en calle E. Weggener.
- Tramo 13-14: Fondos sur de predios en calle E. Weggener.
- Tramo 14-15: Eje de Avda. Ejército Libertador.
- Tramo 15-16: Fondos oriente de calle Comercio.
- Tramo 16-17: Fondos sur de predios en calle Aspee y eje de calle Buin.
- Tramo 17-18: Fondos oriente de predios en calle Chacabuco.
- Tramo 18-19: Fondos norte de predios en calle Buin.
- Tramo 19-20: Fondo oriente de predio en calle Chacabuco.

- Tramo 20-21: Fondo oriente de predio en calle Bulnes.
Tramo 21-22: Eje de calle Moreras.
Tramo 22-23: Fondo oriente de predio en esquina de Nueva Chacabuco con Moreras.
Tramo 23-24: Cota nivel + 840 del Cerro El Llano.
Tramo 24-25: Línea perpendicular a cotas del Cerro El Llano.
Tramo 25-26: Fondo oriente de predio en esquina de Portales con Nueva Chacabuco.
Tramo 26-27: Fondo norte de predio en esquina de Portales con Nueva Chacabuco.
Tramo 27-28: Eje de pasaje.
Tramo 28-29: Fondos norte de predios en pasaje.
Tramo 29-30: Eje de calle San Martín.
Tramo 30-31: Fondo norte de predio en calle San Martín.
Tramo 31-32: Fondos norte de predios en calle Portales.
Tramo 32-33: Eje de calle D. F. Sarmiento.
Tramo 33-34: Fondos norte de predios en calle Portales.
Tramo 34-35: Fondo oriente de predio en esquina de Avda. Carvajal con Portales.
Tramo 35-1: Eje de calle Portales.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

**MARIANA AYLWIN OYARZÚN
MINISTRA DE EDUCACIÓN**

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN JURÍDICA
PRG/JSD/PFF/pc



7908

Caus. Mon. Nacionales

DECLARA AMPLIACIÓN DE ZONA TÍPICA
O PINTORESCA DEL CENTRO
HISTÓRICO DE PUTAENDO Y CALLE
COMERCIO, COMUNA DE PUTAENDO,
PROVINCIA DE SAN FELIPE, V REGIÓN
DE VALPARAÍSO.

SANTIAGO,

DECRETO EXENTO N°

11 OCT 07 * 01974

CONSIDERANDO:

Que, el casco histórico de la ciudad de Putaendo fue declarado Zona Típica por decreto exento de Educación N° 394 del Ministerio de Educación, de 08 de mayo de 2002, en un área aproximada de 38 hectáreas y su contenido principal corresponde a la Calle Comercio, eje fundacional y bien patrimonial relevante de la ciudad.

Que, es necesario ampliar la zona de protección, con la finalidad de actualizar la problemática patrimonial de la ciudad de Putaendo, proyectando su futuro como base para su desarrollo y consolidación de su imagen urbana y arquitectónica.

Que, los sectores a los cuales se amplía la Zona Típica o Pintoresca constituyen elementos integrales a la trama histórico-patrimonial de Putaendo, conformados por las siguientes tres áreas:

-Ampliación del Polígono hacia el Norte:

Incorpora la Alameda Alessandri como elemento de relevancia histórica y urbana, constituyéndose un eje que marca el límite del casco histórico de la ciudad. Trazada a mediados del siglo XVIII, es el resultado de la subdivisión de los grandes predios que conformaban el poblado y del proceso de densificación.

La Alameda Alessandri contiene la arquitectura colonial doméstica, ligada al casco central, cuyo trazado de orientación oriente-poniente refuerza el sentido transversal de la trama dando acceso tanto al borde río como al cerro El Llano.



-Ampliación del Polígono hacia el Poniente

Reconoce el eje de calle Sarmiento que contiene arquitectura vernácula popular de interés ambiental.

Conforman dos manzanas agrarias que se prolongan hasta el eje del río Putaendo, integrando la actual Zona Típica con un sector de gran riqueza paisajística como es el borde río, que posee valor ambiental y natural.

-Ampliación del Polígono hacia el Sur-oriente

Incorpora el eje Chacabuco que contiene arquitectura colonial de gran riqueza morfológica y espacial, integrando y valorizando el tramo inicial del callejón Buin, articulando el casco urbano con una zona paisajística de valor agrario.

Se integra a la Zona Típica el único vestigio constituido de lo que fue el ramal de ferrocarril hacia Putaendo, que funcionó desde 1914 hasta la década de los años '60, y

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley N° 17.288 de 1970; Decreto Supremo N° 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; acuerdo de sesión de 8 de agosto del 2007, del Consejo de Monumentos Nacionales; Ord. N° 4105, de 09 de agosto de 2007, del Secretario del Consejo de Monumentos Nacionales; Ord. N° 354 de don Roberto Martínez J., Alcalde de la Municipalidad de Putaendo, de 20 de septiembre de 2006; Expediente de Ampliación Zona Típica Centro Histórico y Calle Comercio de Putaendo, Comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe, V Región de Valparaíso, de noviembre de 2006; Expediente Estudio de Normativa Patrimonial para la Zona Típica de la Ciudad de Putaendo, V Región -Instructivo de Intervención Zona Típica, de septiembre de 2006; Resolución N° 520, de 1996, de la Contraloría General de la República y en los artículos 32 N° 6 y 35 de la Constitución Política de la República de Chile,

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO: Declárase la ampliación de la Zona Típica o Pintoresca del Centro Histórico y calle Comercio de la ciudad de Putaendo, declarada por decreto exento N° 394, del Ministerio de Educación, de 08 de mayo de 2002, para el siguiente sector, asignándose al área protegida al polígono indicado con los numerales 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-1, como se señala en el plano adjunto que forma parte del presente decreto.

El polígono indicado posee la siguiente configuración:

- Tramo 1-2-3: Fondo norte predio Media Luna y prolongación al eje del río Putaendo.
- Tramo 3-4: Límite Oriente predio Media Luna.
- Tramo 4-5: Eje pasaje Uno.
- Tramo 5-6: Eje de calle El Molino.
- Tramo 6-7: Eje pasaje Uno.
- Tramo 7-8: Eje calle Juan Rozas.
- Tramo 8-9: Eje pasaje Vicente Otero.
- Tramo 9-10: Tramo cota 840.
- Tramo 10-11: Fondo oriente de predios a calle Nueva Chacabuco.
- Tramo 11-12: Tramo cota 840.
- Tramo 12-13: Fondo oriente Santuario.
- Tramo 13-14: Límite oriente predios en calle Salinas.
- Tramo 14-15: Límite oriente predios calles Salinas y Buin.
- Tramo 15-16: Eje calle Buin.
- Tramo 16-17: Límite oriente predios Buin.
- Tramo 17-18: Fondo norte Población Pablo Neruda.
- Tramo 18-19: Fondo oriente Población Pablo Neruda.
- Tramo 19-20: Eje avenida Ejército Libertador.
- Tramo 20-21: Eje calle oriente Población San Antonio.
- Tramo 21-22: Fondo sur Sede Social y cancha Población San Antonio.
- Tramo 22-23: Eje calle Chacabuco Población San Antonio.
- Tramo 23-24: Eje avenida Ejército Libertador.
- Tramo 24-25: Fondo Sur predios calle Weggner.
- Tramo 25-26: Límite sur proyección predios calle Weggner y proyección al eje del río Putaendo.
- Tramo 26-1: Eje río Putaendo.


ANÓTESE Y PUBLÍQUESE

POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

**YASNA PROVOSTE CAMPILLAY
MINISTRA DE EDUCACIÓN**

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.

Saluda atentamente a usted



**PILAR ROMAGUERA GRACIA
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN**

Distribución:

- Oficina de Partes	1
- Diario Oficial	1
- Gab. Ministra	1
- Gab. Subsecretaria	1
- Div. Jurídica	1
- Consejo de Monumentos Nacionales	2
- I. Municipalidad de Putaendo	1
- Dirección Obras Municipalidad Putaendo	1
- SEREMI Vivienda V Región Valparaíso	1
- SEREMI Bienes Nacionales V Región	1
TOTAL	12

Ing: 2585-07

A.2 Plano de límites



Plano de ampliación de límites
Año 2007

A.3 Descripción de los valores y atributos

Los valores de esta zona típica están definidos en su rol histórico en el poblamiento del país, en los valores espaciales asociados a la trama urbana y en su arquitectura.

La evolución histórica de la trama manifiesta en su desarrollo urbano dos modelos de origen: la calle larga y el damero. Así lo reconoce expresamente la declaratoria de calle Comercio del año 2002 al indicar *“la singularidad del orden urbano, representa el esquema de poblamiento original de la ciudad en base a la figura de la “calle larga” y resaltar la singularidad del cruce entre calle larga y damero. En este decreto se alude a la antigua manzana agraria, “que persiste morfológicamente como originalidad del modelo, enfatizando la linealidad de la calle”.*

El casco histórico de la ciudad, fundado en la "calle larga", mantiene vigente la imagen del poblado tradicional rural, siendo su configuración espacial testimonio de la morfología colonial consolidada en los siglos XVIII y XIX.

Considerando los antecedentes bibliográficos, es posible afirmar que el poblado es el resultado de casi seis siglos de ocupación del hombre (desde la ocupación preincaica hasta nuestros días), y a pesar de ello, el área se presenta con cierta homogeneidad.

La ciudad es representativa de una etapa importante del desarrollo y configuración de la cultura rural chilena en el Valle del Aconcagua, que se destaca por la presencia de una tipología de viviendas residenciales de impronta colonial, cuyo sistema constructivo principal es el adobe, y que, junto a su buen estado de conservación, configuran un sector de alta homogeneidad.

De acuerdo a lo señalado en los decretos de declaratoria de la Zona Típica, a lo señalado en el expediente de declaratoria, Instructivo de intervención de 2006 y lo recabado en el marco del presente estudio, los atributos identificados para la Zona Típica son los siguientes:

- La Calle Comercio, que actualmente constituye la vía principal de la localidad.
- Las manzana agraria de forma irregular, conformadas por el cruce de la calle larga y el damero y que dan lugar a amplios predios interiores para el uso de cultivo o patios con densa arborización.
- La conformación de volúmenes continuos de un piso hacia el contorno de las manzanas, que ocultan hacia su interior, corredores, galerías y patios disponibles para cultivos y arborización.
- La tipología arquitectónica tradicional, dada principalmente por construcciones de adobe de un piso, de fachada continua, con cubierta a dos aguas de teja de arcilla cocida e igualmente por las construcciones de adobe aisladas de un piso y los cierros perimetrales en tapial o adobe que se presentan en dichos casos.
- Composición de fachada donde predomina el lleno sobre el vacío, la verticalidad de los vanos, y los órdenes horizontales dados por la presencia del zócalo, cuerpo construido

y cubierta.

- La decoración de las construcciones, entre ellas: cornisas, pilastras, balaustradas, pilares de esquina de madera y balcones.
- La casa del patriota José Antonio Salinas, Monumento Histórico.
- Iglesia San Antonio de Padua, ubicada en la plaza de armas.
- Alameda Alessandri, construida como remate de la ciudad hacia el norte rural, y que constituye un perfil distinto dentro de la homogeneidad del casco central, acentuada por su orientación transversal, por su vegetación, por la presencia del antiguo hospital y otros elementos que le dan un carácter propio, como lo son los canales empedrados hacia los costados de la vía.
- Las Edificaciones de la antigua estación ferroviaria.
- Río Putaendo, sector de riqueza paisajística y valor ambiental y natural (pese a la fuerte intervención de su caja por la DOH).



Calle Comercio
Fuente: CMN 2017



Identificación de manzanas con presencia de cultivos o amplia arborización
Elaboración propia en base a ortofoto del CMN, año 2017

A.4 Fichas de identificación

ANEXO

A.5 Antecedentes históricos, socioculturales, territoriales, urbanos y arquitectónicos

Existen vestigios de una ocupación que se remontaría cerca del año 8.000 A. C del Valle de Putaendo, sin que persistan restos de edificaciones de esa antigüedad ni, en general, de la época precolombina. En la era actual el valle fue habitado por población mapuche, y a mediados de 1400, es el punto de inicio de la ocupación inca comandada por Huaina Capac, quien a partir de allí incorpora el valle del Aconcagua y da comienzo a su implantación en territorio central del país.

Diego de Almagro también se detuvo aquí en 1536, debido a que se extendía en el valle una rama del camino del inca, que cruzaba el río Putaendo por Mal Paso, existiendo allí una fortificación o pucará para proteger el cruce del río¹, más arriba en el valle que el actual emplazamiento de la ciudad.

Los relatos históricos describen el poblamiento prehispánico del área actual de Putaendo hacia fines del siglo XV, consolidándose un poblado indígena a lo largo del camino existente, de manera disgregada² conformando el primer indicio de trazado de la ciudad. Sin embargo, al convertirse estas tierras y sus indios en encomienda, el valle queda virtualmente despoblado cuando Gonzalo de Los Ríos traslada a sus tierras de La Ligua a los habitantes originarios.

Décadas después y hasta 1650, los gobernadores entregaron más de diez mil cuerdas como mercedes de tierras a doce de los primeros españoles, pero nadie se instaló permanentemente en el valle hasta mediados del siglo XVII. Entonces, "... a través de sucesivos cambios de propietarios de la tierra, se consolida la gran propiedad en el Valle de Putaendo que reconoce ocho grandes mercedes"³. Se consolidan grandes propiedades agrícolas que estuvieron activas por 250 años, impulsando el desarrollo de la zona. También llegan otros españoles interesados en minerales descubiertos en Las Coimas y El Asiento, en las cercanías de Putaendo.

Durante la segunda mitad del siglo XVII se va consolidando el poblado colonial a lo largo del antiguo camino del inca, de igual forma como se habían asentado pobladores originarios. En esta fase se ocupa el borde del camino de acuerdo con las mercedes de tierra que conformarán los límites del poblado y sus futuras calles, transformándose en un "pueblo de calle larga" y dando origen de la actual calle Comercio.

¹ Betinyani, Hernán. Historia de la Ciudad de Putaendo. 1973, citado por Rabi, Salim en "La calle Comercio de Putaendo como bien de interés cultural", Cuaderno del Consejo de Monumentos Nacionales N°93, primera edición 2005.

² Betinyani, Hernán, op.cit.

³ Baraona, Rafael. El Valle de Putaendo. Estudio de la Estructura Agraria. 1960, citado en Salim Rabi, op. cit.

Los siglos XVIII y XIX, representan el crecimiento y urbanización de Putaendo, que registra un cierto auge económico por la explotación de minerales, con el consiguiente crecimiento del poblado y la subdivisión de los grandes predios originales. La fundación de la ciudad de San Felipe en 1740 será el modelo de referencia para su urbanización.

Con la fundación planificada de la ciudad de San Felipe se introducen paulatinamente las influencias formales del damero en el crecimiento del poblado⁴ y durante los siguientes decenios Putaendo termina siendo lentamente desplazado por San Felipe como centro principal del valle.

A mediados del siglo XVIII, se traza la Alameda, que separa el poblado de su entorno rural y campesinos pobres se asientan en terrenos más desfavorecidos como son los pedregales más cercanos al río. Esta zona ribereña con este nuevo crecimiento genera el surgimiento de una calle paralela a la principal, la actual calle Sarmiento... "El pueblo, está conformado por dos calles paralelas; la calle larga original, con un trazado sinuoso, y la calle Sarmiento, al borde del río, que al ser planificada tiene la rectitud ideal de la calle del damero⁵".

Su estratégica ubicación en el antiguo camino del inca permitió que Putaendo fuera el primer poblado al que llegó el Ejército Libertador en 1817, una de cuyas columnas ingresó al territorio por el paso Los Patos al mando de José de San Martín, luego de lo cual se libró el combate de Las Coimas, con lo que pasó a ser el "primer pueblo libre de Chile", repitiéndose el papel de punto de apoyo inicial en territorio chileno que jugó en su momento el valle de Putaendo para la expedición de Huaina Capac sobre la zona central del país. Persiste hasta hoy la casa de José Antonio Salinas, patriota que formó parte de la gesta libertadora.

El 20 de marzo de 1831 Putaendo recibió el título de Villa de la Unión de San Antonio de Putaendo, constituyéndose como comuna. Putaendo volvería en 1859 a jugar un papel en la historia patria, como escenario del Combate de Putaendo, contienda civil que enfrentó a conservadores y liberales el 15 de febrero de ese año.

Durante el siglo XIX Putaendo consolida su estructura urbana, como resultado del apogeo de la actividad minera, pero en la segunda mitad del siglo XX se produce el estancamiento de la ciudad, que agudiza su dependencia de San Felipe como fuente de servicios. Además, se ve impactada por el agotamiento de los minerales, las sequías que afectan a la agricultura y la suspensión del paso del ferrocarril que contaba con un ramal San Felipe – Putaendo desde 1914. Este proceso de debilitamiento se ve agudizado con la consolidación de un modelo de concentración económica y demográfica que afecta, con diversas manifestaciones, a muchas economías locales y centros urbanos menores del país.

En 1965 se levantó la línea ferroviaria y algunos de sus tramos contribuyeron a la mejora del camino carretero. En los terrenos donde estaba la Estación de Ferrocarril se construyó la Población San Antonio.

⁴ Rabi, Salim, op. cit.

⁵ Deves, Isabel y otros. La Calle Larga de Putaendo. 1979, citado en Salim Rabi, op. cit.

Perfil sociodemográfico y económico

A continuación, se entregan antecedentes básicos de la condición demográfica y socioeconómica de Putaendo, que permiten ubicar en su contexto social el área de estudio. De acuerdo con la proyección poblacional del INE realizada a partir del último censo (2002), en 2015 la comuna alcanzaría una población de 16.391 habitantes, de los cuales casi el 50% (8.080 personas) es urbana y por lo tanto reside en la ciudad de Putaendo, la única localidad urbana de la comuna. Cabe destacar que en ese período la población comunal, si bien crece casi el 12%, lo hace a una tasa muy inferior a la región y el país, refrendando el estancamiento relativo de la localidad señalado más arriba.

Cuadro 1 Población año 2002 y proyección año 2015

Territorio	Año 2002	Año 2015	Variación (%)
Comuna de Putaendo	14.649	16.391	11,89
Región de Valparaíso	1.539.852	1.825.757	18,57
País	15.116.435	18.006.407	19,12

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002 y Proyección de población 2015, INE

Lo señalado se manifiesta también en las cifras de pobreza, en donde Putaendo presenta porcentajes mayores que la región y el país. Esto se explica también por la importante ruralidad, donde se concentra principalmente la pobreza en el país. Aun así, experimenta una significativa reducción en el período, más significativa que la observada en la región y el país.

Cuadro 2 Pobreza por Ingresos CASEN 2011 y 2013

Territorio	% de Personas en Situación de Pobreza por Ingresos	
	2011	2013
Comuna de Putaendo	30,74	18,95
Región de Valparaíso	24,50	15,60
País	22,20	14,40

Fuente: Estimación de la pobreza por ingresos a nivel comunal 2013 Nueva metodología (SAE e imputación de medias por conglomerados) CASEN, Ministerio de desarrollo social.

Casi el 90% de las empresas con actividad en la comuna son micro y pequeñas empresas, dos tercios de las cuales pertenecen a dos ramas, el comercio y la agricultura. De acuerdo con el SII (2013), el comercio es la actividad que emplea mayor número de trabajadores (1.008), seguido por la agricultura y ganadería, con 882 personas. Bastante más lejos se ubica el tercer rubro relevante, "otras actividades de servicio", que emplea a 483 trabajadores.

Antecedentes urbanos y arquitectónicos

En el siglo XIX, el área concentrada de poblamiento que constituye la trama urbana se estructura en base a la calle fundacional (Comercio, originalmente "calle larga") y un centro: la

plaza. Este centro se consolida en el ensanchamiento del cruce entre las calles Comercio y Bulnes, siendo esta última la que conecta con el valle interior de Saondé, donde se localiza el cementerio y luego el Sanatorio del Pulmón, actual Hospital Siquiátrico de Putaendo. El borde del poblado hacia el norte se consolida con la Alameda, que hoy conecta con el puente sobre el río Putaendo.

Como se destaca, "La plaza, queda conformada por los edificios públicos más importantes, incluyendo la actual parroquia, que es la última de una serie de construcciones. La calle larga original, se ha densificado por una mayor subdivisión de la propiedad en sus bordes. Se ha mantenido el esquema tradicional de la vivienda colonial de pueblo, construida con adobe y tejas, con una arquitectura de bordes en torno a patios interiores"⁶.

La trama principal es norte – sur y define el esquema urbano del casco histórico de Putaendo, con tres ejes principales que se consolidan complementando el camino originario. Sarmiento surge para secundar el poblamiento hacia el río, Chacabuco nace con la instalación de un ramal de ferrocarriles en 1914, extendiendo los terrenos urbanos al oriente de calle Comercio. Finalmente se abre la calle Alejandrina Carvajal, como un by pass de la localidad.

La plaza constituye un hito articulador de primera jerarquía espacial y funcional, y se reconoce como eje principal a la calle Comercio, que ha mantenido la marcada homogeneidad de su arquitectura tradicional desarrollada en los siglos XVIII y XIX. Esa homogeneidad que resalta la unidad del conjunto sin interrupciones de edificaciones de valor singular deriva en volúmenes continuos de un piso en los que se desarrolla una arquitectura doméstica de adobe en la que sólo resaltan algunas terminaciones de madera, tejados de teja y pilares de esquina. Junto a esos elementos que brindan fuerte unidad a la percepción del espacio público, cuya forma sinuosa y curva, heredada de su pasado de sendero, rompe con la geometría del damero y permite que destaque la presencia de la edificación al restar perspectiva a la calle.

Esa calle larga central de trazado sinuoso se combina con el damero irregular con el que se traza el resto del casco histórico y mediante el cual se conforma otro de los componentes propios del tejido urbano de Putaendo, definido por una manzana con interiores irregulares⁷. Estas manzanas conforman propiedades con extensos patios interiores de baja ocupación por edificaciones, que prolongan en la ciudad el uso propio de la casa rural. Esta conformación interior de la manzana carece de expresión hacia el exterior y de salida a través de una edificación continua de sus bordes.

⁶ Deves, Isabel y otros, op. cit.

⁷ Rabi, Salim, 2005, op. cit.

A.6 Antecedentes del patrimonio arqueológico y paleontológico

(pendiente)

A.7 Plano base



A.9 Estado de conservación

A.9.1 Identificación de daños

Cabe hacer presente que la identificación del estado de conservación de los inmuebles se realizó en base a inspección visual desde el exterior, mediante tres categorías:

Estado de conservación bueno: las edificaciones están con pintura o revestimientos homogéneos, sin elementos constructivos deteriorados y no se aprecian problemas de mantención.

Estado de conservación regular: las edificaciones pueden presentar pinturas o revestimientos con deterioros focalizados, elementos constructivos parcialmente deteriorados y se aprecian problemas de mantención moderados en revestimientos, puertas o ventanas y elementos decorativos.

Estado de conservación malo: las edificaciones presentan en estado ruinoso, abandonados, elementos constructivos deteriorados y se aprecian problemas de mantención en elementos estructurales que afectan potencialmente al inmueble.

En general el estado de conservación es mayoritariamente regular o bueno, conformando unidades urbanas donde predomina una mantención suficiente. Destacan sin embargo los sitios eriazos, tanto en los sectores más centrales como en el borde río. Estas áreas se presentan abandonadas y algunas de ellas como micro basurales.

Las edificaciones en mal estado más significativas son las localizadas en calle Comercio ya que rompen la uniformidad que caracteriza este sector de la Zona Típica, también en calle Chacabuco se aprecia este fenómeno, como se ilustra en las fotografías siguientes:



Edificaciones en mal estado hacia calle Comercio
Fuente: Surplan año 2017



Edificación en mal estado hacia calle Chacabuco, esquina Bernardo O'Higgins.
Fuente: Surplan año 2017



Edificación en mal estado hacia calle Chacabuco, entre Bernardo O'Higgins y Buin
Fuente: Surplan año 2017




Edificación en mal estado hacia calle Chacabuco
Fuente: Surplan año 2017



Edificación en mal estado hacia calle Comercio esquina Eduardo Weggner
Fuente: CMN año 2018


A.9.2 Plano de estado de conservación




A.9.2 Plano de calificación de espacios públicos



A.10 Plano de morfología



A.11 Plano de usos de suelo



B. ESTUDIOS PRELIMINARES

B.1 Criterios de calificación de inmuebles

Para la calificación de los inmuebles se consideró los siguientes criterios:

Inmuebles de alto valor:

De acuerdo al reglamento sobre Zonas Típicas, los inmuebles de alto valor corresponden a aquellos representativos de los valores y atributos más destacados identificados en la zona típica o pintoresca, por tanto, ellos fueron calificados de acuerdo a:

- Aquellos representativos de los atributos arquitectónicos detallados en el decreto de declaratoria, esto es, construcción de adobe continua, con cubierta de teja y detalles ornamentales en madera.
- De acuerdo al análisis en terreno y estudios históricos, se consideró igualmente como inmueble de alto valor, la tipología de construcción de adobe aislada, con cierre en tapial.
- Igualmente, se calificó como inmuebles de alto valor, aquellos que destacan singularmente por su arquitectura, relevancia histórica e importancia urbana. Aquellos son: el MH Casa donde naciera el patriota don José Antonio Salinas, La Parroquia San Antonio de Padua ubicada en la plaza de armas, las edificaciones de la antigua estación de ferrocarriles y el hospital, ubicado en avenida Alessandri.

Algunos ejemplos de inmuebles de alto valor:



Construcciones hacia calle Comercio

Fuente: CMN 2017



Antiguo hospital de Putaendo

Fuente: CMN 2017



Ex Estación de ferrocarriles

Fuente: CMN 2018

Inmuebles de valor intermedio:

De acuerdo al reglamento para Zonas Típicas los inmuebles de valor intermedio corresponden a aquellos que constituyen un apoyo formal y volumétrico a la unidad de conjunto de la zona típica o pintoresca, por lo que ellos fueron identificados de acuerdo a:


- Inmuebles que corresponden a una época posterior (premoderna) y que de acuerdo a sus características volumétricas, de composición y terminación, aportan al carácter ambiental de la Zona Típica, como por ejemplo los inmuebles continuos con antejardín ubicados en calle Sarmiento.
- Inmuebles de adobe, fachada continua y un piso, que si bien poseen parte de las características de las construcciones de alto valor, carecen de las características de composición predominantes y nivel de ornamentación de aquellas calificadas de alto valor.
- Igualmente, fueron calificados como inmuebles de valor intermedio, aquellos que a pesar de que sus construcciones fuesen sin valor, existiera un cierro perimetral característico del sector, como lo es el cierro en tapial, adobe o pirca.

Algunos ejemplos de inmuebles de valor intermedio:



Construcciones hacia calle Sarmiento con antejardín

Fuente: CMN 2017



Construcciones hacia calle Sarmiento

Fuente: CMN 2017



Construcción con cierro de piedra y tierra hacia avenida Alejandrina Carvajal

Fuente: Surplan 2017

Inmuebles sin valor o discordantes

De acuerdo al reglamento para Zonas Típicas los inmuebles sin valor o discordantes corresponden a aquellos que por su forma, tamaño y composición alteran la unidad y armonía de la zona típica o pintoresca. Para tal efecto, se identificaron los siguientes ejemplos:

- Inmuebles que corresponden a viviendas sociales construidas desde la segunda mitad de siglo XX.
- Construcciones que por su época volumen, composición y aspectos morfológicos y materiales, difieren de las características predominantes y valiosas de la zona típica, tales como establecimientos educacionales o los galpones presentes hacia calle Alejandrina Carvajal.
- Construcciones principalmente de vivienda que por su época reciente, aspectos volumétricos constructivos y materiales, difieren de las características predominantes de los inmuebles de valor.

Algunos ejemplos de inmuebles discordantes:



Vivienda asociada a conjunto Corvi en sector ex Estación
Fuente: Surplan 2017



Galpones hacia avenida Alejandrina Carvajal
Fuente: Surplan 2017



Est. Educacional hacia calle Comercio
Fuente: Surplan 2017



Construcciones recientes hacia calle O'Higgins entre Chacabuco y Av. Ejercito Libertador
Fuente: Surplan 2017

B.1.1 Plano de calificación



B.2 Criterios de sectorización


Se han definido cuatro criterios para la sectorización de la Zona Típica:

I. Sectorización asociada a una mayor concentración de construcciones de alto valor o potencial de recuperación de valor.

II. Sectorización en función de elementos puntuales, ya sea edificios dotados de valores culturales particulares o espacios de uso público que tienen valor por sí mismos, cuyo entorno inmediato puede contribuir a valorizar el elemento, y por el contrario su alteración podría afectar el valor patrimonial.


III. Sectorización en función de los valores naturales y de paisaje.

IV. Por último, en este caso, se definen sectores cuyo rol dentro de la ZT son de transición, o amortiguación, que no poseen atributos asociados a las edificaciones, y en resguardo de criterios de sustentabilidad urbana se propone guiar una propuesta adecuada al valor del paisaje y a la proximidad de zonas de mayor valor patrimonial.



Plano de sectorización sobre ortofoto
Fuente: CMN 2017

B.2.1 Plano de sectorización



C. CRITERIOS Y LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN

C.1 Criterios y lineamientos de Intervención a la edificación

C.1.1 Sector Centro y calle Comercio

Descripción del sector



Calle Comercio entre Bulnes y Aspee
Fuente: CMN 2018

El sector corresponde a la calle Comercio (eje fundacional del poblado) y a la plaza con sus calles aledañas. Dicho sector constituye uno de los de mayor relevancia histórica y arquitectónica de la Zona Típica, concentrando la mayoría de las construcciones de alto valor.

Por su parte, este sector es el que alberga la mayor cantidad de servicios, comercio y equipamiento, ubicados predominantemente alrededor de la plaza.

Las edificaciones existentes conforman un conjunto homogéneo de data de los siglos XVIII y XIX, donde predomina la presencia de construcciones de adobe y cubierta de teja, de un piso, o dos en el caso de los presentes alrededor de la plaza, que agrupadas de forma continua hacia la calle constituyen volúmenes corridos y compactos, alineados a lo largo del trazado libre de la calle larga y de las manzanas irregulares.

Destaca particularmente la ornamentación presente en las fachadas, que adquieren un lenguaje particular a partir de las terminaciones de madera dadas principalmente por la presencia de pilares de esquina, pilastras, cornisas y tímpanos en puertas y ventanas, frontones, balaustradas y otras.

A lo largo de las fachadas, se pueden encontrar inmuebles que mediante zaguanes comunican con el interior de los predios, presentando corredores, galerías y extensos patios que pueden servir para cultivo, estos últimos definidos en la declaratoria como la manzana agraria.

Criterios de intervención

Conservación y restauración de inmuebles de alto valor, consolidando la tipología de construcción continua de adobe.

El criterio que regirá los lineamientos de intervención, será la conservación, restauración y/o consolidación estructural de los inmuebles de alto valor, manteniendo su volumetría, composición de fachada, aspectos materiales, constructivos y ornamentales.

Ampliaciones

Sólo se permitirán ampliaciones que no alteren la conformación de los volúmenes continuos de un piso presentes en el contorno de las manzanas, por lo que no se permitirá aumentar la altura del existente. Las ampliaciones deberán propender a mantener la configuración espacial interior de las construcciones organizadas en torno a patios.

Obras nuevas

Las obras nuevas en sitio eriazo, deberán recoger las condiciones existentes de los inmuebles de alto valor, respecto de sus aspectos volumétricos, de composición de fachada, constructivos y materiales.

Obras de reconstrucción

En casos excepcionales y debidamente justificados de demolición de un inmueble de alto valor, solo se permitirá reconstruir el inmueble mediante una obra que considere las características del preexistente. Asimismo, en caso de ser un inmueble calificado de valor intermedio, solo se permitirá generar obras que mantengan las características del preexistente o bien, recojan las de los inmuebles de alto valor.

Los inmuebles calificados como sin valor o discordantes, deberán ser objeto de obras que se adecúen a las características de los inmuebles calificados de alto valor, de modo de aumentar los valores del sector.

Manzana agraria

En predios donde exista dicha condición, se recomienda mantener al menos un 40% de espacio libre hacia el centro de manzana con especies vegetales tipo árboles, arbustos o cultivos.

Lineamientos específicos de intervención

Las intervenciones en los inmuebles existentes ubicados en el sector centro y calle Comercio, deberán orientarse a partir de las siguientes condiciones:

c.1.1.1 Volumetría

Condición de emplazamiento

No se permitirán intervenciones que modifiquen la conformación de volumen continuo, construido sobre la línea de fachada existente.



Calle Comercio entre Aspee y Bernardo O'Higgins
Fuente: CMN 2018

Altura de fachada

No se podrá modificar la altura existente de las construcciones, las cuales se presentan en uno o dos pisos de acuerdo a figura N° 1.

Igualmente, la iglesia no deberá alterar su altura de 20 m, y las construcciones colindantes a ésta, no podrán modificar su altura actual, de modo de mantener la iglesia como elemento destacado.




Figura N° 1

Fuente: Intervenido por el CMN en base a planimetría de la ZT

Tratamiento de esquinas

Se deberá mantener la condición volumétrica existente, sea ésta con o sin ochavo. En los casos donde exista pilar de esquina, éste deberá conservarse.



Sin ochavo - Calle Comercio
Fuente: CMN 2018



Con pilar de esquina - Calle Comercio
Fuente: CMN 2017



Con ochavo - Calle Comercio
Fuente: CMN 2018

Cubierta

No se podrán modificar las cubiertas existentes en cuanto a su pendiente, conformación a dos aguas y disposición de cumbrera paralela a la calle, así como también, la profundidad del alero, salvo que la intervención busque recuperar una condición original alterada o bien adecuarse a las características predominantes del sector.

c.1.1.2 Composición de fachada

Orden de la fachada:

Se distingue para la mayoría de las construcciones el siguiente ordenamiento de fachada a mantener:


- **Base o zócalo:** base de la fachada, siempre horizontal aún con pendiente en terreno. Se deberá mantener la horizontalidad, continuidad y altura existente de la base de los muros. Igualmente, no podrá ser alterada su condición en relieve y decoraciones originales en caso de existir.
- **Cuerpo construido:** desarrollo de la construcción sobre el zócalo.
- **Cubierta:** cuerpo de la techumbre, siempre horizontal y con aguas hacia el espacio público.

Vanos:

Se distingue para la mayoría de las construcciones existentes reglas de composición a mantener que si bien poseen diversas variantes, se identifican algunas constantes de acuerdo a los siguientes esquemas:




- **Composición simétrica**

Ordenamiento simétrico dado principalmente por un eje central de acceso y dos laterales.



- **Composición asimétrica**

Fachadas con ordenamiento asimétrico, donde el eje de acceso puede ubicarse a uno de los costados del inmueble y sus vanos de ventanas se reparten desigualmente. Dicha composición se presenta a su vez de variadas formas.




- **Proporción vertical, ritmo y predominancia del lleno sobre el vacío**

Se deberá mantener la proporción vertical de los vanos, respetando dimensiones existentes en cuanto a ancho, altura de antepecho y dintel.

Solo se permitirán casos excepcionales de alteración o apertura de vanos, siempre y cuando éstos se encuentren debidamente justificados y mientras la propuesta no implique alterar la verticalidad predominante dada por una proporción de 1:2 en vanos y 1:3 en puertas, la predominancia de lleno sobre vacío de 20-80% como mínimo y 30-70% como máximo. Igualmente, el distanciamiento entre vanos deberá ser igual o superior al ancho de los mismos, contemplando un mínimo de 1 m.

Por su parte, la propuesta deberá enmarcarse en las reglas de composición predominantes del sector señaladas en el punto anterior, así como también, con las consideraciones estructurales dispuestas en la **NCh 3332:2013, Estructuras – Intervención de construcciones patrimoniales de tierra cruda – Requisitos del proyecto estructural**.



c.1.1.3 Materialidad y textura

Muros:

Sobre muros de adobe el revoque deberá ser en base a tierra y de terminación lisa.

Sobre muros de otra materialidad, el estuco podrá ser de base cementicia y de terminación lisa, por lo que no estará permitido terminaciones texturadas o instalación de revestimientos, tales como enchapes, cerámicos u otros.

Cubierta:

Se deberán mantener las cubiertas de teja de arcilla cocida existentes y propender a reintegrarlas cuando éstas hayan sido reemplazadas por otro material.

En caso de reparación, solo se permitirá su reposición mediante teja de arcilla colonial, contemplando la reutilización de las existentes que se encuentren en buen estado.

Puertas, ventanas y balcones:

Se deben mantener marcos, pilastras, palillaje y balaustradas de madera existente en vanos de fachada. En casos en que se requiera de la reposición del existente, se deberá priorizar la reutilización de los elementos de madera que no presenten daño o bien, su reemplazo respetando diseño y madera de similar calidad.

Igualmente, se deberán mantener barandas de madera o fierro en balcones. En caso de reposición del existente, se deberá priorizar la reutilización de los elementos que no presenten daño, o bien su reemplazo contemplando igual diseño y similar calidad material.



Inmueble hacia calle Camus
Fuente: Surplan 2017



Construcción hacia calle Comercio
Fuente: CMN 2017

c.1.1.4 Características constructivas

Se deberá mantener sistema constructivo tradicional existente. Esto es, albañilería en adobe en muros perimetrales y/o tabiquería rellena de adobe en pandereta u otro.

Las intervenciones en las construcciones deben tender a la mantención, reparación y/o reforzamiento de la estructura en caso de ser necesario.

En caso de requerirse la reconstrucción parcial de un muro de adobe dañado o vaciado, la solicitud deberá acompañarse de un análisis estructural, usando como referencia lo estipulado en la Nch 3332 de 2013 sobre intervenciones en construcciones patrimoniales de tierra cruda.

Igualmente, en caso de reforzamiento de la estructura de adobe, la propuesta deberá contemplar el uso de materiales y técnicas compatibles con el sistema constructivo, de acuerdo a lo recomendado en la norma mencionada.

c.1.1.5 Elementos ornamentales

Se deberán mantener los elementos ornamentales propios de la zona típica cuando existan, tales como: balaustres, sobre marcos, tímpanos de madera en puertas y ventanas, balcones u otros.



Ejemplos de elementos ornamentales en calle Comercio, Prat Poniente y Bulnes

c.1.1.6 Manzana agraria

Se recomienda mantener un al menos un 40% de espacio libre hacia fondo de los predios que componen manzanas agrarias, con especies vegetales tipo árboles, arbustos o cultivos.

c.1.1.7 Cierros

Se deberá mantener la tipología de cierro en tapial con coronación de teja de arcilla solo cuando sea la situación existente, con altura máxima de 1.8 m.

En el Sector Centro y Calle Comercio, las **OBRAS NUEVAS** en sitio eriazo o **casos excepcionales de reconstrucción** deberán contemplar lo siguiente:

c.1.1.6 Volumetría

Condición de emplazamiento: las construcciones deberán ser continuas, tomando como referencia la línea de fachada de los inmuebles vecinos.

En caso de reconstrucción de un inmueble de alto valor, se deberá tomar como referencia la condición del preexistente.

Altura del volumen: se deberá considerar igual altura o promedio de los inmuebles colindantes, tomando como ejemplo la figura N° 2, respecto de las alturas de cumblera y tapacán.

En caso de reconstrucción de un inmueble de alto valor, se deberá tomar como referencia la condición del preexistente, esto es, en angulo recto, con ochavo o pilar de esquina.

Profundidad de la construcción: se deberá tomar como referencia los anchos de crujía de los inmuebles vecinos de alto valor.

Tratamiento de esquinas: las obras nuevas podrán considerar ochavo recto y cubierta según figura N° 3.

En caso de reconstrucción de un inmueble de alto valor, se deberá tomar como referencia únicamente la condición del preexistente.

Cubierta: se debe mantener la morfología predominante de las cubiertas y su visibilidad hacia la calle, tomando como referencia las de los inmuebles vecinos de alto valor, en cuanto a pendiente (entre 15 y 30%), conformación a dos aguas y cumblera paralela a la calle.

En caso de reconstrucción de un inmueble de alto valor, se deberá solo tomar como referencia la condición del preexistente.



Figura N° 2

Altura de fachadas




Figura N° 3

Tratamiento de esquinas

c.1.1.7 Composición de fachada

Orden de la fachada

Se deberán contemplar los siguientes elementos:

- **Zócalo:** base de la fachada, siempre horizontal aún con pendiente en terreno.
- **Cuerpo construido:** desarrollo de la construcción sobre el zócalo.
- **Cubierta:** cuerpo de la techumbre, siempre horizontal y con aguas hacia el espacio público.

Vanos

- Se deberá respetar el predominio del lleno sobre el vacío del sector, correspondiente a un mínimo de 30-70% y 20-80% como máximo.
En caso de reconstrucción de un inmueble de alto valor, se deberá considerar la condición del preexistente.
- Para mantener el ritmo de fachada y verticalidad de vanos, se debe tomar como referencia la figura nº 5.
En caso de reconstrucción de un inmueble de alto valor, se deberá considerar la condición del preexistente.
- La altura de dintel debe ser en referencia a la del vecino o inmueble de valor más próximo.
En caso de reconstrucción de un inmueble de alto valor, se deberá considerar la condición del preexistente.
- La altura de antepecho debe ser en línea de zócalo, salvo en casos donde el inmueble preexistente contemple vano bajo la línea de zócalo.
- Los vanos podrán enmarcarse por elementos de 10 centímetros de ancho y 5 cm de profundidad.
- Se deberá contemplar modulación y palillaje en ventanas, de acuerdo a lo presente en inmuebles de valor.
En caso de reconstrucción de un inmueble de alto valor, se deberá contemplar la reutilización de dichos elementos, o bien, su reposición manteniendo sus características originales.
- Se debe mantener presencia de zócalo, horizontal y continuo, con altura en referencia al preexistente o de inmuebles vecinos.




Figura N° 4
Orden de fachada




Figura N° 5
Proporción de vanos

c.1.1.8 Materialidad y textura

Muros:

En muros distintos a adobe, la terminación deberá ser en estuco liso. No estarán permitidas terminaciones texturadas o instalación de revestimientos, tales como enchapes, cerámicos u otros.

Cubierta:

Solo se permitirá el uso de teja colonial de arcilla cocida y cumbre de del mismo material.

Puertas, ventanas:

Deberán ser de madera, incluyendo marcos, pilastras y palillaje.

c.1.1.9 Características constructivas

Se deberá privilegiar el uso de sistemas constructivos tradicionales y compatibles con los existentes, tales como: adobe reforzado o asistido con nuevas tecnologías, sistemas mixtos en base a estructura de madera con relleno de adobe, quincha u otro similar.

La albañilería confinada, así como otras materialidades y técnicas, se permitirán como solución excepcional, siendo estudiadas caso a caso.

C.1.2 Sector Calle Chacabuco y Sector Calle Portales- San Martín

Descripción de los sectores

Los sectores corresponden a un área con un número importante de edificaciones de alto valor, asociados a la tipología de construcción de adobe de un piso con fachada continua, no obstante, presentan una condición distinta a la de calle Comercio por cuanto coexisten otras tipologías también valiosas, correspondientes a construcciones aisladas de adobe que incluyen cierros perimetrales en tapial o adobe.

Igualmente, pero en un menor número, existen construcciones de data más reciente, de condición aislada, predominantemente de un piso y en diversos sistemas constructivos y materialidades de fierro; éstas últimas son calificadas como sin valor o discordante.



Construcciones hacia calle Chacabuco
Fuente: Fuerte Surplan 2017



Construcciones hacia calle Portales
Fuente: Fuerte Surplan 2017



Construcciones hacia calle Chacabuco
Fuente: Fuerte Surplan 2017



Construcciones hacia calle O'Higgins
Fuente: Fuerte Surplan 2017

Criterios de intervención

Conservación de las características predominantes del sector, propendiendo a mantener o mejorar la situación existente.

Los criterios que regirán los lineamientos de intervención, será la conservación de las características predominantes del sector, debiendo a mantener los elementos valiosos y propendiendo a mejorar la situación existente, respecto de los inmuebles discordantes.

Los inmuebles calificados de alto valor, solo serán objeto de acciones tendientes a la conservación y restauración de sus características y las de valor intermedio, a acciones que mantengan o aumenten sus valores.

Los inmuebles calificados sin valor o discordantes, podrán adaptarse a las características de los inmuebles de mayor valor.

Ampliaciones

Sólo se permitirán ampliaciones que no alteren la conformación de los volúmenes continuos de un piso, cuando sea el caso, manteniendo la configuración espacial interior de las construcciones que se organizan en torno a patios.

Los inmuebles existentes no podrán generar ampliaciones que aumenten su altura existente.

Obras nuevas

Las obras nuevas en sitio eriazo, deberán recoger las características de los inmuebles de alto valor más próximos, por lo que dependiendo de su proximidad, deberán tomar como referencia la tipología de volumen continuo o aislado con cierre en tapial que corresponda.

Obras de reconstrucción

En casos excepcionales y debidamente justificados de demolición de un inmueble de alto valor o valor intermedio, solo se permitirá reconstruir el inmueble mediante una obra que tome las características del preexistente. Asimismo, los inmuebles calificados de valor intermedio, deberán generar obras que mantengan sus características o se adecúen a las características de los inmuebles de alto valor más próximos.

Los inmuebles calificados como sin valor o discordantes, deberán ser objeto de obras que se adecúen a las características de los inmuebles calificados de alto valor colindantes o más próximos, de modo de aumentar los valores del sector.

Manzana agraria

En predios donde exista dicha condición, se recomienda mantener al menos un 40% de espacio libre hacia el centro de manzana con especies vegetales tipo árboles, arbustos o cultivos.

Lineamientos específicos de intervención

Las intervenciones en los inmuebles existentes ubicados en el sector calle Chacabuco y Portales - San Martín, deberán orientarse a partir de las siguientes condiciones:

c.1.2.1 Volumetría

Condición de emplazamiento

No se permitirán intervenciones que modifiquen la conformación de volúmenes continuos y línea de fachada existente.

Los inmuebles aislados de adobe, no podrán modificar dicha situación.

Las construcciones que presenten antejardín, deberán mantener dicho espacio libre de construcciones.

Alturas de fachada

No se podrá modificar la altura existente de las construcciones, las cuales se presentan de uno o dos pisos.

Tratamiento de esquinas

Se deberá mantener la condición volumétrica existente, sea ésta con o sin ochavo.

En los casos donde exista pilar de esquina, éste deberá mantenerse.

Solo se permitirán modificaciones que busquen recuperar una condición original alterada.

Cubierta

No se podrá modificar la pendiente existente que varía entre 15 y 30%. Igualmente, no podrá alterarse la conformación a dos aguas y disposición de cumbrera paralela a la calle cuando sea el caso, así como también, la profundidad del alero existente.

Las cubiertas podrán ser modificadas en su forma cuando la intervención busque recuperar una condición original alterada o bien adecuarse a las características predominantes del sector.



Construcción continua de un piso encalle Chacabuco
Fuente: Surplan 2017



Tratamiento de esquinas en sector Chacabuco
Fuente: Surplan 2017

c.1.2.2 Composición de fachada

Orden de la fachada:

Se distingue para la mayoría de las construcciones existentes, los siguientes componentes a mantener:

- **Zócalo:** base de la fachada, siempre horizontal aún con pendiente en terreno.
- **Cuerpo construido:** desarrollo de la construcción sobre el zócalo.
- **Cubierta:** cuerpo de la techumbre, siempre horizontal y con aguas hacia el espacio público.

Vanos:

Se deberá mantener la relación de lleno sobre vacío existente y la proporción de vanos, que dependiendo del caso, puede ser vertical o cuadrada. Igualmente, respecto de la altura de antepecho y dintel.

En casos de construcciones en adobe, de requerir la modificación o apertura de vanos, la solicitud deberá acompañarse de un análisis estructural, usando como referencia lo estipulado en la Nch 3332 de 2013 sobre intervenciones en construcciones patrimoniales de tierra cruda.



Inmueble de alto valor con vanos en proporción vertical hacia calle Chacabuco
Fuente: Surplan 2017



Inmueble de valor intermedio con vanos en proporción cuadrada y antetecho hacia calle Chacabuco
Fuente: Surplan 2017

c.1.2.3 Materialidad y textura

Muros

Sobre muros de adobe, el revoque deberá ser en base a tierra y de terminación lisa. Sobre muros de otra materialidad, el estuco podrá ser de base cementicia y de terminación lisa, por lo que no estará permitido terminaciones texturadas o instalación de revestimientos, tales como enchapes, cerámicos u otros.

Cubierta

En inmuebles de cubierta visible, solo se permitirá el uso de teja colonial de arcilla cocida y cumbrera del mismo material.

En caso de reposición de la cubierta, se debe contemplar la reutilización de tejas en buen estado.

En inmuebles existentes con ante techo y los inmuebles sin valor o discordantes, se permitirá cubierta de zinc alum pintada o prepintada con los colores de valores PANTONE 1815 C O 187 C.

Puertas y ventanas:

Se deben mantener marcos, pilastras y palillaje de madera existente en fachada.

En caso de reposición del elemento de madera, se deberá priorizar la reutilización de las piezas existentes que no presenten daño. O bien, su reemplazo respetando diseño y madera de similar calidad.

En caso de reposición del existente que tenga otra materialidad, se deberá priorizar hacia la fachada su reemplazo en madera.

c.1.2.4 Características constructivas

Cuando el sistema constructivo sea albañilería en adobe y/o tabiquería rellena de adobe en pandereta u otro similar, se deberá mantener sistema constructivo tradicional.

En caso de reconstrucción parcial de un muro de adobe dañado o vaciado, se debe privilegiar su reconstrucción en el mismo sistema constructivo.

De lo contrario, la solicitud deberá acompañarse de un análisis estructural, usando como referencia lo estipulado en la Nch 3332 de 2013 sobre intervenciones en construcciones patrimoniales de tierra cruda.

Igualmente, en caso de reforzamiento de la estructura de adobe, la propuesta deberá contemplar el uso de materiales y técnicas compatibles con el sistema constructivo, de acuerdo a lo recomendado en la norma mencionada.

c.1.2.5 Ornamentación:

Se deberán mantener los elementos ornamentales propios del sector cuando ésta sea la condición original, tales como: balaustres, sobre marcos, tímpanos de madera en ventanas, entre otros.



Tímpanos de ventanas en calle Chacabuco
Fuente: Surplan 2017



Balaustres de ventanas hacia calle Chacabuco
Fuente: Surplan 2017

c.1.2.6 Cierros exteriores

Se deberán mantener los cierros en tapial o adobe existentes con coronación de teja de arcilla cocida. En caso justificado de reposición del cierro, éstos deberán contemplar el mismo sistema constructivo y coronación.



Cierros de tapial en sector Chacabuco
Fuente: Surplan 2017

Para el Sector Chacabuco y Portales – San Martín, las **OBRAS NUEVAS** en sitio eriazo o **casos excepcionales de reconstrucción**, se deberán contemplar lo siguiente:

c.1.2.7 Volumetría

Condición de emplazamiento: en caso de obras nuevas en sitio eriazo, la condición de emplazamiento deberá respetar la situación existente respecto de los predios vecinos, por lo que si la situación predominante en la cuadra es de volúmenes continuos, la obra nueva deberá ceñirse a dicha condición, manteniendo los plomos de fachadas colindantes o más próximas.

En caso de reconstrucción de un inmueble de alto valor, la condición de emplazamiento será la preexistente, esto es, volumen continuo con fachada en línea con la del vecino o inmueble aislado con cierro continuo en tapial.

Para las situaciones de reconstrucción de inmuebles de valor intermedio, éstas podrán tomar como referencia el preexistente o la situación de inmuebles de alto valor.

Los inmuebles sin valor o discordantes, se deberán respetar la continuidad de los volúmenes y la línea de fachada del vecino. Éstas podrán ser aisladas o continuas con antejardín, solo cuando dicha condición sea la predominante en la cuadra.

Altura del volumen: las obras nuevas en sitio eriazo deberán considerar igual altura o promedio de los inmuebles vecinos calificados de alto valor, de acuerdo a la figura N° 1.

En casos de reconstrucción de inmuebles de alto valor o de valor intermedio, la altura de referencia será la preexistente.

En casos de reconstrucción de inmuebles sin valor o discordantes, se deberá adoptar como máximo, la altura de los inmuebles de alto valor.

Profundidad de la construcción: las construcciones en continuidad, deberán tomar como referencia los anchos de crujía de los inmuebles vecinos calificados de alto valor.

Tratamiento de esquinas: las obras nuevas podrán considerar ochavo recto y cubierta según figura N° 2.

Cubierta: en construcciones continuas, se debe mantener la morfología predominante de las cubiertas y su visibilidad hacia la calle, tomando como referencia las de los inmuebles vecinos de alto valor, en cuanto a pendiente, conformación a dos aguas y cumbrera paralela a la calle.

Las construcciones aisladas, igualmente deberán tomar como referencia las pendientes existentes, siendo de dos, tres o cuatro aguas.

c.1.2.8 Composición de fachada

Orden de la fachada

Para los inmuebles continuos se deberán contemplar los siguientes elementos:

- **zócalo:** base de la fachada, siempre horizontal aún con pendiente en terreno.
- **Cuerpo construido:** desarrollo de la construcción sobre el zócalo.
- **Cubierta:** cuerpo de la techumbre, siempre horizontal y con aguas hacia el espacio público.

Vanos

Las obras nuevas, deberán respetar el predominio del lleno sobre el vacío existente en el sector, correspondiente a un mínimo de 30-70% y un máximo de 20-80%.

Los vanos podrán ser de proporción vertical, de acuerdo a la figura N° 4 o cuadrada de acuerdo a lo existente en el sector.

Para mantener el ritmo de fachada predominante, la distancia entre vanos debe ser igual o mayor al ancho de los mismos.

La altura de dintel debe ser en referencia a la del vecino o del inmueble de valor más próximo.

La altura de antepecho debe ser en línea de zócalo, salvo en casos donde el inmueble preexistente contemple vano bajo la línea de zócalo.

Se deberá contemplar modulación y palillaje en ventanas, de acuerdo a lo presente en inmuebles de valor.

Se debe mantener presencia de zócalo, horizontal y continuo, con altura en referencia al preexistente o de inmuebles vecinos.




Figura N° 4

Proporción y distanciamiento de vanos

c.1.2.9 Materialidad y textura

Muros:

En muros distintos a adobe, la terminación deberá ser en estuco liso. No estarán permitidas terminaciones texturadas o instalación de revestimientos, tales como enchapes, cerámicos u otros.

Cubierta:

Solo se permitirá el uso de teja colonial de arcilla cocida y cumbreira del mismo material.

Puertas y ventanas:

Deberán ser de madera, incluyendo marcos, pilastras y palillaje.

c.1.2.10 Características constructivas

En caso de inmuebles de adobe en continuidad, se deberá privilegiar el uso de sistemas constructivos tradicionales y compatibles con los existentes: adobe reforzado o asistido con nuevas tecnologías, sistemas mixtos en base a estructura de madera con relleno de adobe, quincha u otro similar.

La albañilería confinada, así como otras materialidades y técnicas, se permitirán como solución excepcional, siendo estudiadas caso a caso, o bien para construcciones aisladas.

c.1.2.11 Cierros

Para las obras aisladas, los cierros deberán ser mediante sistemas constructivos tradicionales como tapial o adobe y con coronación de teja de arcilla cocida, excluyéndose para este caso los accesos vehiculares y peatonales. Para lo anterior, se podrá incorporar tecnologías que permitan un mayor reforzamiento de la estructura, siendo de terminación lisa.

C.1.3 Sector Calle Sarmiento

Descripción del sector

El sector corresponde a un área con menor concentración de inmuebles de alto valor y a una etapa posterior de construcción a la de calle Comercio, no obstante, posee inmuebles que por sus características volumétricas, materiales y de composición, aportan a la imagen del sector.

Entre ellas, construcciones de vivienda continuas, con antejardín y cubierta de teja en algunos casos, o bien, construcciones de adobe con una expresión arquitectónica más modesta.



Construcciones hacia calle Sarmiento
Fuente: Surplan 2017

Construcciones hacia calle Sarmiento
Fuente: Surplan 2017

Criterios de intervención

Conservación de las características predominantes del sector, propendiendo a mantener o mejorar la situación existente.

Los criterios que regirán los lineamientos de intervención, será la conservación de las características predominantes del sector debiendo a mantener las características de los inmuebles de valor y propendiendo a mejorar la situación existente, respecto de los inmuebles discordantes.

Los inmuebles calificados de alto valor, solo serán objeto de acciones tendientes a la conservación y restauración de sus características y las de valor intermedio, a acciones que mantengan o aumenten sus valores.

Los inmuebles calificados sin valor o discordantes, podrán adaptarse a las características de los inmuebles de mayor valor.

Ampliaciones

Sólo se permitirán ampliaciones que alteren la conformación de los volúmenes continuos de un piso, cuando sea el caso.

Las construcciones no podrán generar ampliaciones que aumenten su altura existente.

Obras nuevas

Las obras nuevas en sitio eriazo, deberán recoger las características de los inmuebles de alto valor más próximos, por lo que dependiendo del caso, podrán tomar como referencia la tipología de volumen continuo o aislado con cierre en tapial.

Reconstrucción

En casos excepcionales y debidamente justificados de demolición de un inmueble de alto valor o valor intermedio, solo se permitirá reconstruir el inmueble mediante una obra que tome las características del preexistente o aquellos calificados de alto valor, respectivamente.

Los inmuebles calificados como sin valor o discordantes, podrán ser objeto de obras que se adecúen a las características de los inmuebles calificados de alto valor, de modo de aumentar los valores del sector. No obstante, para estos casos solo se exigirá cumplir con algunas condicionantes asociadas a la volumetría, composición de fachada, materiales y de color predominantes del sector.

Manzana agraria

En predios donde exista dicha condición, se recomienda mantener al menos un 40% de espacio libre hacia el centro de manzana con especies vegetales tipo árboles, arbustos o cultivos.

Lineamientos específicos de intervención

Las intervenciones en los inmuebles existentes ubicados en el sector Calle Sarmiento, deberán orientarse a partir de las siguientes condiciones:

c.1.3.1 Volumetría

Condición de emplazamiento

No se permitirán intervenciones que modifiquen la continuidad del volumen y línea de fachada existente.

Las construcciones que presenten antejardín, deberán mantener dicho espacio libre de construcciones.

Alturas de fachada

No se podrá modificar la altura existente de las construcciones.

Tratamiento de esquinas

Se deberá mantener la condición volumétrica existente, sea ésta con o sin ochavo.

En los casos donde exista pilar de esquina, éste deberá mantenerse.

Solo se permitirán modificaciones que busquen recuperar una condición original alterada.

Cubierta

No se podrá modificar la pendiente existente (entre 15 y 30%), conformación a dos aguas y disposición de cumbrera paralela a la calle, así como también, la profundidad del alero existente, salvo si la intervención busca recuperar una condición original alterada.

c.1.3.2 Composición de fachada

Orden de la fachada

En los inmuebles continuos se deberán mantener los siguientes elementos:

- **zócalo:** base de la fachada, siempre horizontal aún con pendiente en terreno.
- **Cuerpo construido:** desarrollo de la construcción sobre el zócalo.
- **Cubierta:** cuerpo de la techumbre, siempre horizontal y con aguas hacia el espacio público.

Vanos

Se debe mantener la predominancia del lleno sobre vacío existente y la proporción existente de vanos que puede ser vertical o cuadrada. Igualmente la altura de antepecho y dintel, deberá ser la existente.

En casos de construcciones en adobe, de requerir la modificación o apertura de vanos, la solicitud deberá acompañarse de un análisis estructural, usando como referencia lo estipulado en la Nch 3332 de 2013 sobre intervenciones en construcciones patrimoniales de tierra cruda.

c.1.3.3 Materialidad y textura

Muros

Sobre muros de adobe, el revoque deberá ser en base a tierra y pintura a la cal.

Sobre muros de otra materialidad, el estuco deberá ser liso, por lo que no estará permitido terminaciones texturadas o instalación de revestimientos, tales como enchapes, cerámicos u otros.

Cubierta

En inmuebles de cubierta visible, deberá ser preferentemente de teja de arcilla cocida, de lo contrario, se permitirá cubierta de zinc alum prepintada con los colores de valores PANTONE 1815 C O 187 C.

Puertas y ventanas:

En inmuebles de alto valor o valor intermedio, se deben mantener marcos, pilastras y palillaje de madera existente en fachada.



Inmueble de alto valor con vanos en proporción vertical



Inmueble de valor intermedio con vanos en proporción cuadrada

c.1.3.4 Características constructivas

Cuando el sistema constructivo sea albañilería en adobe y/o tabiquería rellena de adobe en pandereta u otro, se deberá mantener sistema constructivo tradicional.

En caso de reconstrucción parcial de un muro de adobe dañado o vaciado, se debe privilegiar su reconstrucción en el mismo sistema constructivo.

De lo contrario, la solicitud deberá acompañarse de un análisis estructural, usando como referencia lo estipulado en la Nch 3332 de 2013 sobre intervenciones en construcciones patrimoniales de tierra cruda.

Igualmente, en caso de reforzamiento de la estructura de adobe, la propuesta deberá contemplar el uso de materiales y técnicas compatibles con el sistema constructivo, de acuerdo a lo recomendado en la norma mencionada.

Para las **OBRAS NUEVAS** en sitio eriazo o **casos excepcionales de reconstrucción**, se deberá contemplar lo siguiente:

c.1.3.5 Volumetría

Condición de emplazamiento:

En caso de obras nuevas en sitio eriazo, la condición de emplazamiento deberá respetar la situación existente respecto de los predios vecinos, por lo que si la situación predominante en la cuadra es de volúmenes continuos, la obra nueva deberá ceñirse a dicha condición, manteniendo los plomos de fachada de las construcciones colindantes o más próximas.

En caso de reconstrucción de un inmueble de alto valor, la condición de emplazamiento será la preexistente, esto es, volumen continuo con fachada en línea con la del vecino o aislado con cierro en tapial.

Para las situaciones de reconstrucción de inmuebles de valor intermedio o sin valor o discordantes, se deberá respetar la continuidad de los volúmenes y la línea de fachada del vecino. Éstas podrán ser aisladas o continuas con antejardín, solo cuando dicha condición sea la predominante en la cuadra.

Altura de las fachadas:

Se deberá considerar igual altura o promedio de los inmuebles vecinos calificados de alto valor. Dicha altura rige tanto para las construcciones continuas, como para las aisladas o con antejardín.

En casos de construcciones en adobe, de requerir la modificación o apertura de vanos, la solicitud deberá acompañarse de un análisis estructural, usando como referencia lo estipulado en la Nch 3332 de 2013 sobre intervenciones en construcciones patrimoniales de tierra cruda.

Tratamiento de esquinas:

Las obras nuevas podrán considerar ochavo recto y cubierta según figura Nº 2.

Cubierta:

En inmuebles de cubierta visible, deberá ser preferentemente de teja de arcilla cocida, de lo contrario, se permitirá cubierta de zinc alum prepintada con los colores de valores PANTONE 1815 C O 187 C.

Las construcciones aisladas, igualmente deberán tomar como referencia las pendientes existentes, siendo de dos, tres o cuatro aguas.



Figura Nº 1
Altura de fachadas




Figura Nº 2
Tratamiento de esquinas

c.1.3.6 Composición de fachada

Vanos:

c.1.3.7 Materialidad y textura

Muros:

En muros distintos a adobe, la terminación deberá ser en estuco liso. No estarán permitidas terminaciones texturadas o instalación de revestimientos, tales como enchapes, cerámicos u otros.

En casos de construcciones en adobe, de requerir la modificación o apertura de vanos, la solicitud deberá acompañarse de un análisis estructural, usando como referencia lo estipulado en la Nch 3332 de 2013 sobre intervenciones en construcciones patrimoniales de tierra cruda.

Cubierta:

Preferir el uso de teja colonial de arcilla cocida y cumbrera del mismo material, o bien, cubierta de zinc alum con los colores de valores PANTONE 1815 C O 187 C.

Puertas y ventanas:

En fachada, deben ser de madera, incluyendo marcos, pilastras y palillaje




Figura N° 4

Proporción y distanciamiento de vanos

C.1.4 Sector Avenida Alessandri

Descripción del sector

El sector se caracteriza por poseer inmuebles de alto valor, característicos de la tipología de construcción de adobe de fachada continua, no obstante, coexisten con otras tipologías disímiles al patrón histórico de la calle Comercio, en cuanto a la presencia de inmuebles aislados y de variados sistemas constructivos y materiales tanto en las edificaciones como en los cierros.

Igualmente, el sector se caracteriza por la presencia del antiguo hospital, construcción que corresponde a la tipología tradicional de adobe con patios y corredores interiores.

A su vez, es característico por su condición de avenida, contemplando un mayor ancho de calzada y acera y por contener una importante arboleda y otros elementos relevantes como los canales empedrados al costado de las aceras que dan un carácter especial al sector.



Avenida Alessandri
Fuente: CMN 2018



Avenida Alessandri
Fuente: CMN 2017

Criterios de intervención

Conservación de las características predominantes del sector, propendiendo a mantener o mejorar la situación existente.

Los criterios que regirán los lineamientos de intervención, será la conservación de las características predominantes del sector, debiendo mantener los inmuebles de valor y propendiendo a mejorar la situación existente en cuanto a los elementos discordantes.

Los inmuebles calificados de alto valor, solo serán objeto de acciones tendientes a la conservación y restauración de sus características y las de valor intermedio, a acciones que mantengan o aumenten sus valores.

Los inmuebles calificados sin valor o discordantes, podrán adaptarse a las características de los inmuebles de mayor valor, sin embargo, solo será exigible para ellas algunas condicionantes de volumetría, aspectos materiales y de color y condicionantes específicas para el tratamiento de cierros.

Ampliaciones

Sólo se permitirán ampliaciones que no alteren la conformación de los volúmenes continuos de un piso, cuando sea el caso.

Las construcciones no podrán generar ampliaciones que aumenten su altura existente.

Obras nuevas

Las obras nuevas en sitio eriazo, deberán recoger las características de los inmuebles de alto valor más próximos, por lo que dependiendo del caso, podrán tomar como referencia la tipología de volumen continuo o aislado.

Reconstrucción

En casos excepcionales y debidamente justificados de demolición de un inmueble de alto valor o valor intermedio, solo se permitirá reconstruir el inmueble mediante una obra que tome las características del preexistente o aquellos calificados de alto valor, respectivamente.

Los inmuebles calificados como sin valor o discordantes, podrán ser objeto de obras que se adecúen a las características de los inmuebles calificados de alto valor, de modo de aumentar los valores del sector. No obstante, para estos casos solo se exigirá cumplir con algunas condicionantes asociadas a la volumetría, composición de fachada, materiales y de color predominantes del sector.

Lineamientos específicos de intervención

Las intervenciones en los inmuebles existentes ubicados en el sector Avenida Alessandri deberán orientarse a partir de las siguientes condiciones:

c.1.4.1 Volumetría

Condición de emplazamiento

No se permitirán intervenciones que modifiquen la continuidad de los volúmenes y línea de fachada existente, salvo que la situación preexistente u original responda a una condición aislada.

Las construcciones que presenten antejardín, deberán mantener dicho espacio libre de construcciones.

Alturas de fachada

No se podrá modificar la altura existente de las construcciones.

Tratamiento de esquinas

Se deberá mantener la condición volumétrica existente, sea ésta con o sin ochavo.

Solo se permitirán modificaciones que busquen recuperar una condición original alterada.

Cubierta

En inmuebles continuos, no se podrá modificar la pendiente que varía entre 15 y 30%, conformación a dos aguas y disposición de cumbrera paralela a la calle, así como también, la profundidad del alero existente, salvo que la intervención busque devolver al inmueble una condición original alterada.

Los inmuebles aislados, igualmente deberán mantener la pendiente y conformación de aguas con cumbrera paralela a la calle.

Se recomienda que los inmuebles con frontón hacia la calle, frente a futuras intervenciones puedan adoptar igualmente la conformación de cubiertas con aguas hacia la fachada.



Inmueble de alto valor hacia avenida Alessandri

Fuente: CMN 2017

c.1.4.2 Composición de fachada

Orden de la fachada

En los inmuebles continuos se deberán mantener los siguientes elementos:

- **zócalo:** base de la fachada, siempre horizontal aún con pendiente en terreno.
- **Cuerpo construido:** desarrollo de la construcción sobre el zócalo.
- **Cubierta:** cuerpo de la techumbre, siempre horizontal y con aguas hacia el espacio público.

Vanos

Se debe mantener la predominancia del lleno sobre vacío existente, con un mínimo de 30-70% y un máximo de 20%-80%.

La proporción podrá ser vertical o cuadrada. Igualmente la altura de antepecho y dintel, deberá ser la existente.

En casos de construcciones en adobe, de requerir la modificación o apertura de vanos, la solicitud deberá considerar los aspectos de composición predominantes del sector, así como también, acompañarse de un análisis estructural, usando como referencia lo estipulado en la Nch 3332 de 2013 sobre intervenciones en construcciones patrimoniales de tierra cruda.

c.1.4.3 Materialidad y textura

Muros

Sobre muros de adobe, el revoque deberá ser en base a tierra.

Sobre muros de otra materialidad, el estuco deberá ser liso, por lo que no estará permitido terminaciones texturadas o instalación de revestimientos, tales como enchapes, cerámicos u otros.

Cubierta

En inmuebles de alto valor o valor intermedio, se deberá mantener la cubierta existente en base a teja de arcilla cocida. En caso de haberse retirado la teja, en futuras intervenciones se recomienda su reposición.

En inmuebles calificados como sin valor o discordantes, se permitirá cubierta de zinc alum prepintada con los colores de valores PANTONE 1815 C O 187 C.

Puertas y ventanas:

En inmuebles de alto valor o valor intermedio, se deben mantener marcos, pilastras y palillaje de madera existente en fachada.

Características constructivas

Cuando el sistema constructivo sea albañilería en adobe y/o tabiquería rellena de adobe en pandereta o similar, se deberá mantener sistema constructivo tradicional.

En caso de reconstrucción parcial de un muro de adobe dañado o vaciado, se debe privilegiar su reconstrucción en el mismo sistema constructivo.

De lo contrario, la solicitud deberá acompañarse de un análisis estructural, usando como referencia lo estipulado en la Nch 3332 de 2013 sobre intervenciones en construcciones patrimoniales de tierra cruda.

Para las **OBRAS NUEVAS** en sitio eriazo o **casos excepcionales de reconstrucción**, se deberá contemplar lo siguiente:

c.1.4.5 Volumetría

Condición de emplazamiento:

En caso de obras nuevas en sitio eriazo, la condición de emplazamiento deberá respetar la situación existente respecto de los predios vecinos, por lo que, si la situación predominante en la cuadra es de volúmenes continuos, la obra nueva deberá ceñirse a dicha condición, manteniendo los plomos de fachada de las construcciones colindantes.

En caso de existir ante jardín en ambos vecinos, no será exigible adoptar la línea oficial, asimismo respecto de construcciones aisladas.

En caso de reconstrucción de un inmueble de alto valor, la condición de emplazamiento será la preexistente.

Para las situaciones de reconstrucción de inmuebles de valor intermedio o sin valor o discordantes, se deberá respetar la continuidad de los volúmenes y la línea de fachada del vecino. Éstas podrán ser aisladas o continuas con antejardín, solo cuando dicha condición sea la predominante en la cuadra.

Altura de las fachadas:

Se deberá considerar igual altura o promedio de los inmuebles vecinos calificados de alto valor. Dicha altura rige tanto para las construcciones continuas, como para las aisladas o con antejardín.

En casos de construcciones en adobe, de requerir la modificación o apertura de vanos, la solicitud deberá acompañarse de un análisis estructural, usando como referencia lo estipulado en la Nch 3332 de 2013 sobre intervenciones en construcciones patrimoniales de tierra cruda.

Tratamiento de esquinas:

Las obras nuevas podrán considerar ochavo recto y cubierta según figura Nº 2.

Cubierta:

Las construcciones continuas deberán tomar como referencia las pendientes de los inmuebles calificados de alto valor, a dos aguas y con cumbre paralela a la calle.

Las construcciones aisladas, igualmente deberán tomar como referencia las pendientes de los inmuebles de alto valor, siendo de dos, tres o cuatro aguas y cumbre paralela a la calle.



Figura Nº 1
Altura de fachadas




Figura Nº 2
Tratamiento de esquinas

c.1.4.6 Composición de fachada

Vanos:

Se deberá respetar el predominio del lleno sobre el vacío, teniendo como referencia las proporciones de los inmuebles de valor existentes.

Los vanos podrán ser de proporción vertical o cuadrada, de acuerdo a lo presente en el sector.

Para mantener el ritmo de fachada predominante, la distancia entre vanos debe ser igual o mayor al ancho de los mismos.

La altura de dintel debe ser en referencia a la del vecino o inmueble de valor más próximo.

La altura de antepecho debe ser en referencia a la del vecino o inmueble de valor más próximo.

c.1.4.7 Materialidad y textura

Muros:

En muros distintos a adobe, la terminación deberá ser en estuco liso. No estarán permitidas terminaciones texturadas o instalación de revestimientos, tales como enchapes, cerámicos u otros.

Cubierta:

Las cubiertas deberán ser de teja colonial de arcilla cocida preferentemente en toda la cubierta, o bien, en las cubiertas visibles desde el espacio público. En tal caso, las cubiertas no visibles deberán contemplar zinc alum con color PANTONE 1815 C O 187 C con un 10% de variabilidad de tono.

Puertas y ventanas:

En fachada, deben ser de madera, incluyendo marcos, pilastras y palillaje.




Figura N° 4

Proporción y distanciamiento de vanos

c.1.4.8 Cierros

Se considera para este sector, que uno de los factores de deterioro es la diversa tipología de cierros existente, por lo que las construcciones aisladas propuestas, deberán optar por una tipología de cierre, siendo de tapial o adobe con coronación con teja, o bien, la existente en el hospital, en base de ladrillo y reja de madera o metal.

Las existentes que cuenten con cierros prefabricados de hormigón u otras distintas a las señaladas, al momento de su reposición deberán adaptarse a las opciones señaladas.

C.1.5 Sector Borde Río

Descripción del sector

El sector corresponde a un área relevada por sus características naturales y paisajísticas en relación con el borde río. Se caracteriza por una alta presencia de sitios eriazos y por la existencia de extensos predios con cierros perimetrales en técnicas constructivas tradicionales como, pirca, y otros sistemas mixtos de piedra y tierra propios de la zona. Esto último se encuentra principalmente en los terrenos ubicados hacia el oriente de la Avenida Alejandrina Carvajal y en menor cantidad hacia el borde del río.

Un factor de detrimento de esta zona, ha sido la instalación de construcciones asociadas a usos comerciales y de actividad productiva en los predios ubicados hacia el borde río, conllevando a la construcción de galpones y cierros discordantes, en cuanto a calidad estructural y material.



Cierros hacia avenida Alejandrina Carvajal

Fuente: Surplan 2017



Vista general desde sector sur

Fuente: CMN 2018



Vista general desde sector norte

Fuente: CMN 2018

Criterios de intervención

Recuperación del sector, en la lógica de la conservación y reutilización de los elementos tradicionales existentes y de la coherencia de las construcciones con los valores naturales del borde río y arquitectónicos de los sectores aledaños.

Debido a lo anterior, el criterio que regirá los lineamientos de intervención, será la rehabilitación del sector, propendiendo a mantener y reutilizar las técnicas tradicionales existentes asociadas al uso de tapial y de la pirca. Además, promoviendo la construcción de inmuebles que mantengan la relación visual hacia el borde río, así como también, una coherencia volumétrica y formal con los sectores aledaños.

Por su parte, se deberá tender a aumentar la calidad constructiva de lo existente y la mitigación de la imagen discordante de los galpones presentes en el sector.

Obras nuevas

Las obras nuevas en sitio eriazo, deberán mantener la condición de volumen aislado que existe en el sector, sin alterar las alturas existentes y predominancia del espacio libre sobre el construido. Igualmente, deberán generar cierros perimetrales que recojan las características de los existentes en pirca o tapial.

Ampliaciones

Las construcciones existentes no podrán generar ampliaciones que aumenten su altura actual o que alteren la predominancia del espacio libre sobre el construido.

Obras de reconstrucción

Las construcciones existentes podrán ser objeto de intervenciones mayores que tiendan a generar obras de mayor coherencia con los valores naturales del sector y con las características arquitectónicas de los sectores aledaños, en cuanto a alturas, calidad material y constructiva y ocupación del predio.

Manzana agraria

Se recomienda mantener al menos un 40% de espacio libre en el predio con especies vegetales tipo árboles, arbustos o cultivos.

Lineamientos específicos de intervención

Las intervenciones en los inmuebles existentes ubicados en el sector Borde Río, deberán orientarse a partir de las siguientes condiciones:

c.1.5.1 Volumetría

Condición de emplazamiento:

Las nuevas construcciones deberán plantearse aisladas de los deslindes y manteniendo la proporción del espacio libre por sobre el construido.

En caso de requerir la instalación de construcciones livianas, éstas deberán situarse hacia el centro del predio, considerando un distanciamiento de al menos 15 metros con el límite oficial.

Altura del volumen:

Las construcciones deberán mantener su altura actual y generar obras nuevas que no sobrepasen la altura máxima existente de dos pisos.

Cubierta:

Las cubiertas deberán ser inclinadas y de diseño simple. Se deberá tomar como referencia las pendientes de los inmuebles de alto valor en la Zona Típica, variable entre 15 y 30%.

c.1.5.2 Características constructivas

Las nuevas construcciones deberán ser preferentemente de aspecto sólido.

En caso de requerir la ejecución de construcciones livianas, se deberán considerar materiales de primera calidad.

c.1.5.3 Materialidad y textura

Muros

La terminación de muros deberá ser en estuco liso. No se permitirán estucos texturados o terminaciones de enchape, cerámico u otros que imiten otros materiales.

Cubierta:

Se recomienda principalmente el uso de teja colonial de arcilla cocida y cumbrera del mismo material, de lo contrario, se deberá utilizar cubierta de zinc alum con los colores de valores PANTONE 1815 C O 187 C, con un 10% de variabilidad. Ésta última condición se exigirá para las construcciones livianas (galpones) o similares.

c.1.5.4 Vegetación

Se recomienda mantener el 40% de espacio libre con especies vegetales tipo árboles o arbustos.

Se recomienda la plantación de especies vegetales hacia el frente del predio, sobre todo en casos donde exista o se planteen estructuras livianas.

Para tal efecto se deberán considerar especies adecuadas al contexto y clima de la zona.

c.1.5.5 Cierros

Se deberá a mantener la tipología de cierro elaborado en piedra con argamasa de barro o tapial, lo cual deberá contemplarse tanto en reposiciones de cierro, como en nuevos cierros a instalar.

No se permitirá cierros de hormigón prefabricado, por lo que los existentes, se deberán replantear frente a futuras intervenciones.

C.1.6 Sector Borde Cerro

Descripción del sector

El sector se caracteriza por su condición geográfica de ladera de cerro, relevado por conformar un plano de altura que proporciona variedad de vistas hacia el pueblo, así como también, por la adaptación de las construcciones al pie del cerro, mediante muros de contención y zócalos de piedra, aspecto propio del sector.

Las construcciones existentes son de carácter espontáneo y de auto construcción, aisladas, de uno o dos pisos y cuyo interés radica en la adecuación de la edificación a la pendiente y al uso de la piedra como base.



Inmuebles hacia el borde cerro
Fuente: CMN 2017

Criterios de intervención

Conservación de las características del sector asociadas a la construcción en ladera.

El sector se caracteriza por su condición geográfica de ladera de cerro, con la presencia de construcciones aisladas de uno o dos niveles, que si bien tienen características heterogéneas en cuanto a aspectos morfológicos, constructivos y materiales, poseen una forma común de adaptación al pie del cerro mediante muros de contención y zócalos de piedra; aspecto propio del sector y que igualmente se encuentra en los espacios públicos que conducen al Cerro el Llano.

Debido a lo anterior, el criterio que regirá los lineamientos de intervención, será la conservación de los sistemas tradicionales de contención en base a piedra, evitando alterar la pendiente del cerro.

Obras nuevas

Las obras nuevas en sitio eriazo, deberán mantener la condición de volumen aislado del sector, sin superar las alturas existentes, y cuando sea necesario, generando zócalos o muros de contención de acuerdo a las técnicas existentes en piedra. Dichos muros podrán incorporar tecnologías que permitan un mayor reforzamiento de la estructura, pero sin alterar el aspecto rústico del sistema tradicional.

Ampliaciones

Las construcciones existentes no podrán generar ampliaciones que aumenten su altura actual.

Obras de reconstrucción

Las construcciones existentes – salvo lo indicado para los muros de piedra - podrán ser objeto de intervenciones mayores que tiendan a generar obras de mayor coherencia con las características arquitectónicas de los sectores aledaños, en cuanto a composición de fachada, calidad material y constructiva.

Lineamientos específicos de intervención

Las intervenciones en los inmuebles existentes ubicados en el Borde Cerro, deberán orientarse a partir de las siguientes condiciones:

c.1.6.1 Volumetría

Condición de emplazamiento:

Las construcciones nuevas y existentes deberán mantener la condición aislada de edificación.

El volumen de las nuevas edificaciones no podrá alterar la pendiente natural y su disposición en el predio mantendrá el patrón de asentamiento de la ladera.

Altura del volumen:

La altura de las nuevas construcciones no debe sobrepasar la máxima existente de 2 pisos.

Cubierta:

Las cubiertas deben ser inclinadas

c.1.6.2 Composición de fachada

Vanos:

Deberá predominar el lleno sobre el vacío.

c.1.6.3 Materialidad y textura

Muros:

La terminación de muros podrá ser en estuco liso, madera o ladrillo.

Cubierta:

Se recomienda preferir el uso de teja colonial de arcilla cocida y cumbrera del mismo material, de lo contrario, se deberá utilizar cubierta de zinc alum con los colores de valores PANTONE 1815 C O 187 C, con una variabilidad del 10%.

c.1.6.3 Muros de piedra

Se deberá mantener los muros de contención, cierre y zócalos de piedra existentes en la ladera del cerro.

Las nuevas construcciones deberán recoger las técnicas tradicionales existentes para su confección, pudiendo incorporar tecnologías que aumenten la estabilidad del muro, sin afectar su imagen rústica.

C.1.7 Sector ex Estación

Descripción del sector



El sector se caracteriza por ser un barrio que se conforma luego del retiro de la línea del ferrocarril en el año 1965, dando paso a la ejecución de una población construida por la Corporación de la Vivienda (Corvi), así como también, construcciones de vivienda más recientes hacia calle O`Higgins.

El único vestigio del antiguo servicio de ferrocarriles, es la ex Estación construida en el año 1914, que actualmente tiene uso de jardín infantil. Si bien la estructura principal se mantiene, en el predio han sido anexadas una serie de instalaciones que afectan su imagen desde el espacio público.

Las viviendas asociadas a la población, corresponden a un conjunto de casas de una tipología, correspondiente a una construcción aislada, de un piso con cubierta a dos aguas. Por su parte, poseen un cerco de ladrillo de baja altura con reja. Éstas, no se encuentran valoradas por la declaratoria, no obstante, se estima que no afectan al carácter ambiental de la Zona Típica.



Conjuntos habitacionales hacia sector ex Estación
Fuente: Surplan 2017

Criterios de intervención

Mantenimiento del carácter predominantemente homogéneo del sector y la recuperación de los inmuebles de valor

Los criterios que regirán los lineamientos de intervención, será la mantención de las características volumétricas, morfológicas y materiales predominantes, evitando intervenciones que pudiesen generar edificaciones discordantes o la pérdida del carácter homogéneo de los conjuntos existentes.

Respecto de la ex Estación, el criterio será la conservación, restauración y/o consolidación estructural de la estructura, así como también, la liberación de intervenciones posteriores que afectan su imagen.

Obras nuevas

Las obras nuevas en sitio eriazo, deberán mantener la condición de volumen aislado del sector, sin superar las alturas existentes y manteniendo la homogeneidad material de las construcciones.

Ampliaciones

Las construcciones existentes no podrán generar ampliaciones que aumenten su altura actual.

Obras de reconstrucción

Las construcciones existentes – salvo las de alto valor - podrán ser objeto de intervenciones mayores, que tiendan a recuperar la imagen homogénea del sector, en cuanto a alturas, materialidad, cierros y otros elementos característicos, propios del conjunto.

Lineamientos específicos de intervención

Las intervenciones en los inmuebles existentes ubicados en el Sector Ex Estación, deberán orientarse a partir de las siguientes condiciones:

c.1.7.1 Volumetría

Condición de emplazamiento:

Las construcciones nuevas y existentes deberán mantener la condición aislada de edificación, salvo que el existente corresponda a la tipología de fachada continua en adobe.

Los inmuebles que cuenten con antejardín, deberán mantener dicho espacio libre.

Altura del volumen:

Se deberá mantener la altura existente de las construcciones.

Las obras nuevas, no podrán superar la altura máxima presente en calle O`Higgins de dos pisos.

Cubierta:

Se debe mantener la inclinación de la cubierta a dos aguas predominante, salvo en el caso de la Ex Estación, que el existente es a cuatro aguas.

Las nuevas construcciones deberán considerar cubierta inclinada, tomando como referencia las pendientes y número de aguas existentes en el sector.

c.1.7.2 Composición de fachada

Vanos:

En el caso de la Ex Estación y el inmueble ubicado en calle O'Higgins esquina Chacabuco, éstos no podrán alterarse, salvo que se busque volver a una condición original que se encuentre documentada.

Las construcciones existentes deberán mantener la predominancia del lleno sobre el vacío.

Las nuevas construcciones deberán tomar como referencia los tamaños y proporciones existentes en el sector.

c.1.7.3 Materialidad y textura

Muros:

Se deberá mantener la terminación exterior predominante de las construcciones consistentes en albañilería de ladrillo a la vista en el caso de los conjuntos asociados a los conjuntos de vivienda o bien, terminación estucada lisa.

La ex Estación y los inmuebles ubicados en calle O'Higgins deberán mantener su terminación en estuco liso.

En casos de inmuebles de adobe, su estuco deberá ser en base a tierra.

No se permitirá la instalación de revestimientos tales como enchapes, que imiten a otros materiales o reflectantes.

Cubierta:

Se deberá mantener la expresión de la terminación de las cubiertas existentes (predominantemente de plancha ondulada de pizarreño) por lo que solo se permitirá la reposición del material o su reemplazo por uno de expresión similar, como por ejemplo: plancha ondulada de zinc alum pintado gris.

c.1.7.4 Cierros

Se debe mantener la tipología de cierro con base de ladrillo y reja superior, salvo que la condición del inmueble sea de fachada continua.

Hacia calle O'Higgins, los cierros podrán considerar base de ladrillo y reja o bien, cierro de tapial o ladrillo con coronación de teja.

No se permitirán cierros de hormigón prefabricado.

C.1.8 Sector Parque Ribereño

Descripción del sector y criterios de intervención



Consolidación como área de parque

El sector corresponde al Parque Municipal, área que contiene construcciones asociadas al uso de parque y a la medialuna comunal.

Desde el año 2010, dicho sector ha sido intervenido con el fin de recuperar dicho espacio para la comunidad, siendo equipado con juegos infantiles, así como también, con nuevo mobiliario urbano.

Dado lo anterior, el criterio definirá las intervenciones será la consolidación del sector como área de parque, propendiendo a la ejecución de construcciones asociadas a dicho uso y manteniendo la relación de vegetación por sobre lo construido.

Los lineamientos asociados a la componente de espacio público y paisaje están contenidos en el punto C.2 Criterios y lineamientos de intervención para el espacio público y paisaje.

Lineamientos específicos de intervención

c.1.8.1 Volumetría

Condición de emplazamiento:

Se deberá propender a mantener la condición de espacios libres por sobre lo construido.

Altura del volumen:

Las nuevas construcciones no deberán sobrepasar las existentes.

c.1.8.1 Materialidad y textura

Muros:

En caso de requerir nuevas construcciones asociadas al uso del parque, se requerirán muros de terminación lisa, sin enchapes u otros similares.

Cubierta:

Se recomienda preferir el uso de teja colonial de arcilla cocida y cumbreira del mismo material, de lo contrario, se deberá utilizar cubierta de zinc alum con los colores de valores PANTONE 1815 C O 187 C, con una variabilidad del 10%.

C.1.9 Sector Transición norte

Descripción del sector y criterios de intervención



Viviendas sociales hacia sector transición norte

Fuente: Surplan 2017

El sector corresponde a un área de transición, donde se encuentra un conjunto de viviendas sociales de un piso, que conforman un bloque continuo con antejardín.

Debido a que corresponden a un sector calificado con inmuebles sin valor o discordantes, solo se exigirá mantener condicionantes de altura de los inmuebles, siendo la máxima la existente.

C.1.10 Lineamientos para todos los sectores

Colores

- Los inmuebles **de alto valor o valor intermedio**, deberán considerar los siguientes colores predominantes en la Zona Típica:

Para pinturas en muros o elementos decorativos	196 C	486 C	721 C	7506C	7502C
	7499C	600C	121C	136C	124C
	BLANCO	657C	7458C	5635C	558C
Solo para zócalos y/o puertas	500C	180C	159C	1815C	187C
	3295	558C	8201C	660C	321C

- Los **inmuebles discordantes** podrán tomar como referencia los mismos colores, salvo que su terminación sea ladrillo a la vista originalmente.
Además, aquellos inmuebles ubicados hacia el borde río, por su condición natural deberán considerar colores que tiendan a disimularse con el entorno natural.

Cubierta

En los sectores donde no se exige cubierta con teja de arcilla cocida, con la finalidad de mantener unicidad de color en la quinta fachada, los colores serán de valores PANTONE 1815 C O 187 C, con un 10% de variabilidad del tono.

A su vez, no se permitirán cubiertas que imiten otros materiales, como por ejemplo, teja de fibrocemento.



C.2 Criterios y lineamientos de Intervención para el espacio público y paisaje

Los presentes criterios y lineamientos recogen y complementan los indicados en el documento “Lineamientos recomendados para proyectos de intervención e espacios públicos en áreas protegidas bajo la ley 17.888 sobre Monumentos Nacionales elaborado por el Consejo de Monumentos Nacionales.

Se han agrupado los sectores identificados en tres sectores mayores:

I. Sectores asociados principalmente a valores históricos y arquitectónicos
Incluye el Sector Centro y calle comercio, Sector Chacabuco, Sector Sarmiento, Sector Alessandri y Sector Portales – San Martín

Para dichos sectores, las intervenciones en los espacios públicos deberán mantener o mejorar su situación actual, evitando transformaciones sustanciales de lo existente en cuanto a trazados, pavimentos, mobiliario y vegetación. Las intervenciones deberán ser coherentes con lo existente, ratificando la importancia histórica del área y sus valores arquitectónicos.

II. Sectores asociados principalmente a valores de paisaje
Incluye los sectores Borde Río, Borde Cerro y Parque Ribereño

Son aquellos sectores que se caracterizan principalmente por sus valores paisajísticos o naturales, asociados al del borde río y a las características topográficas del borde cerro. Es por esto, que las acciones en dichos sectores deberán ser objeto de intervenciones que no alteren dicha condición y sean coherentes con los atributos reconocidos en ellas.

III. Sectores de transición o en razón de elementos valiosos puntuales
Incluye el Sector de la ex Estación y Sector Transición Norte.

En los sectores de transición, si bien se requerirán menores exigencias en ellas, se busca que por su proximidad con los sectores históricos, mantengan algunos de los aspectos característicos de ellas, con el fin de permitir una lectura integral y homogénea de la Zona Típica.

C.2.1 Sectores asociados principalmente a valores históricos y arquitectónicos

(Sector Centro y calle Comercio, Sector Chacabuco, Sector Sarmiento, Sector Alessandri y Sector Portales – San Martín).

Lineamientos generales

c.2.2.1 Trazado y circulaciones:

Respetar condiciones estructurales referidas a vialidad de la Zona Típica, por lo que se requiere mantener anchos de calles y pasajes.

c.2.2.2 Pavimento:

En caso de reparación o reemplazo de pavimentos, se debe propender a mantener el diseño sobrio y simpleza de materiales actual, por lo que se debe evitar el sobre diseño e incorporación de múltiples variedades de texturas, colores o materiales, que involucren un sobre diseño innecesario.

En caso de incorporar nuevas materialidades, se debe privilegiar el uso de pavimentos acordes con el carácter de la Zona Típica, tales como huevillo o adoquín que aportan textura al pavimento sin sumarle color.

Igualmente, se sugiere tener como referencia los pavimentos utilizados en la Plaza de Armas, con el fin de unificar los tipos de materiales presentes en estos sectores.

c.2.2.3 Arborización:

No se permitirá incorporar arborización en calle Comercio, Chacabuco y Sarmiento, salvo en calles donde el ancho de la vereda lo permita, como por ejemplo, en Calle Comercio entre Aspee y Bulnes.

Para tal efecto, se deberá considerar especies con una altura y follaje acordes a la escala de la calle.

c.2.2.4 Mobiliario e iluminación:

La instalación de escaños, luminarias, basureros, jardineras, paraderos u otros, deberán homologarse o asemejarse a los existentes en la plaza de armas, por considerarse adecuados con el carácter ambiental del sector.

c.2.2.5 Estacionamientos:

Se sugiere asegurar áreas liberadas de estacionamientos en Calle Comercio, para permitir la correcta observación y reconocimiento de la arquitectura de este importante eje.

c.2.2.6 Quioscos temporales

En cuanto a los quioscos que suelen instalarse en el espacio público en períodos de fiesta, éstos deberán obedecer a un diseño común, de líneas sencillas que no compita con el entorno patrimonial a la vez que garantice una calidad material básica y permita una cierta transparencia para visualizar las fachadas del espacio público.

Lineamientos específicos - Plaza de armas



c.2.2.7 Trazado y circulaciones:

Se debe propender a mantener el trazado actual de la plaza, de lo contrario se deberá justificar la intervención tomando en cuenta lo recomendado sobre trazados en el Capítulo III-C del documento Criterios recomendaciones para proyectos de intervención en espacios públicos.

c.2.2.8 Pavimento:

Se debe privilegiar la reparación de los pavimentos existentes (baldosa y adoquín), manteniendo su materialidad actual. El pavimento puede ser objeto de modificaciones de diseño y materialidad, solo si la intervención se aplica en el marco de un proyecto integral. En tal caso, se deberá mantener el planteamiento de un diseño sobrio, de colores y texturas simples y acordes con el carácter de la plaza.



Vista de la plaza
Fuente: CMN 2017

c.2.2.8 Arborización:

La proporción de pavimento y área vegetal debe mantenerse de acuerdo a lo existente, pudiendo incrementarse con debida justificación.

Solo se permitirá el reemplazo de ejemplares que se encuentren en mal estado, por otros similares o que mantengan la diversidad de especies característico de la plaza, previo informe de profesional o área competente.

c.2.2.9 Mobiliario e iluminación:

- **Escaños:** se debe propender a mantener el diseño actual de escaños, en base a hormigón con enchape de piedra y asiento de madera y escaños de madera con estructura metálica de fundición (modelo cisne).
- **Luminaria:** solo se permitirán luminarias de igual diseño o similar al actual, manteniendo cableado soterrado. En caso de requerir su reposición, deberá ser en el marco de un proyecto integral.
- **Basureros**
Los basureros deberán homologarse en diseño y materialidad a los existentes en la plaza de armas.

Lineamientos específicos

Avenida Alessandri



Vista general Av. Alessandri
Fuente: CMN 2018



Canales empedrados
Fuente: CMN 2017

c.2.2.10 Pavimentos

En caso de reparación o reemplazo de pavimentos, se debe propender a mantener el diseño sobrio y simpleza de materiales actual, por lo que se debe evitar el sobre diseño e incorporación de múltiples variedades de texturas, colores o materiales, que involucren un sobre diseño innecesario.

En caso de incorporar nuevas materialidades, se debe privilegiar el uso de pavimentos acordes con el carácter de la Zona Típica, tales como huevillo o adoquín que aportan textura al pavimento sin sumarle color, como por ejemplo, los utilizados en la plaza de armas.

c.2.2.11 Pavimento:

Se debe privilegiar la reparación de los pavimentos, manteniendo su materialidad actual. El pavimento puede ser objeto de modificaciones de diseño y materialidad, solo si la intervención se aplica en el marco de un proyecto integral. En tal caso, se deberá mantener el planteamiento de un diseño sobrio, de colores y texturas simples y acordes con el carácter de la plaza.

c.2.2.12 Arborización:

Se debe mantener o incrementar la cantidad de especies arbóreas. Solo se permitirá el reemplazo de ejemplares que se encuentren en mal estado, por otros similares que mantengan el carácter de alameda del sector.

c.2.2.13 Mobiliario e iluminación:

- **Escaños:** en caso de reposición o aumento de asientos, se debe mantener el diseño actual de escaños presentes en los costados de la acera, esto es, escaños de madera con estructura metálica de fundición (modelo cisne) o similar.
- **luminaria:** las luminarias peatonales deberán homologarse al diseño existente en la plaza, por considerarse adecuado con las características del sector.
- **Otros:** la instalación de

La instalación de escaños, luminarias, basureros, jardineras, paraderos u otros, deberán homologarse o asemejarse a los existentes en la plaza de armas, por considerarse adecuados con el carácter del sector.

c.2.2.14 Canales empedrados:

Se deberán mantener los canales revestidos en piedra existentes a cada costado de la calzada. Igualmente, los puentes de losa de hormigón que comunican con la acera.

C.2.3 Sectores asociados principalmente a valores de paisaje (Borde Río, Borde Cerro y Parque Ribereño)



Vista general Parque Municipal (medialuna)
Fuente: CMN 2018

Lineamientos generales

c.2.3.1 Pavimento

En caso de reparación o reemplazo de pavimentos, se debe mantener el diseño sobrio y simpleza de materiales actual, por lo que se debe evitar el sobre diseño e incorporación de múltiples variedades de texturas, colores o materiales, que involucren un sobre diseño innecesario. Igualmente, se recomienda el uso de materiales propios del sector, como la piedra.

c.2.3.2 Arborización

Se debe mantener o incrementar la cantidad de especies arbóreas existentes, para lo cual se recomiendan especies adecuadas al contexto y clima. Solo se permitirá el reemplazo de ejemplares que se encuentren en mal estado, previo informe de profesional o área competente.

c.2.3.3 Mobiliario

La instalación de escaños, luminarias, basureros, jardineras, paraderos u otros, podrán ser de diseño contemporáneo, no obstante, simple y sobrio.

La cantidad de mobiliario debe propender a no sobrecargar el espacio público.

c.2.3.5 Muros de contención

Se deberán mantener los muros de cierre, contención o zócalos presentes en el sector borde cerro y parque ribereño. En caso de reposición, se deberán considerar las técnicas constructivas tradicionales, o bien, la incorporación de técnicas que den mayor reforzamiento a las estructuras, pero manteniendo su aspecto rústico.

c.2.3.6 Condición topográfica del borde cerro

En el sector del borde cerro, no serán permitidas intervenciones que modifiquen la conformación geográfica existente

C.3 Lineamientos para el tratamiento, diseño e instalación de publicidad y propaganda

c.3.1 Criterios generales

Actualmente se evidencia una sobrecarga de tipologías, tamaños y diseños de letreros presentes en la Zona Típica, especialmente sobre las construcciones.

En construcciones

Con el fin de otorgar un mayor orden y disminuir en las fachadas el exceso de publicidad, se deberá considerar como criterio general, no alterar la visualización de ninguno de los atributos destacados de la Zona Típica, por lo que en lo que se refiere a las edificaciones, no se permitirá la ubicación de letreros, carteles o anuncios que obstruyan vanos u ocupen un porcentaje muy alto de la superficie de las fachadas.

Para lo anterior, se ha tomado como referencia algunos de los ejemplos presentes en la Zona Típica, como lo son los letreros sobre vanos o en su costado y la publicidad pintada sobre muros directamente, la cual es característica del lugar.

En espacio público

Respecto de la publicidad en el espacio público, en general éstas no son recomendadas por cuanto éstas pueden significar un deterioro



Letreros en muro presentes en Av. Alessandri
Fuente: CMN 2017



Letreros en muro presentes en calle Camus
Fuente: Surplan 2017

c.3.2 Lineamientos para publicidad y propaganda en edificaciones

c.3.2.1 Ubicación y tamaño de letreros

Solo se permitirá la instalación de un letrero por cada inmueble.

Dicho letrero deberá ubicarse sobre o al costado del vano principal de acceso.

De considerarse sobre el vano, éste deberá tomar como referencia las proporciones del vano sobre el que se encuentra instalado y con una altura máxima de 50 cm.

De considerarse al costado de un vano, éste deberá ubicarse entre la línea de zócalo y bajo la línea de dintel y no podrán superar un ancho de 1 m.

Para dicho efecto, no se considera adecuada la instalación de propaganda electoral.

c.3.2.2 Materialidad de letreros

Se deben considerar materialidades de buena factura, tales como madera, bronce, fierro, cristal, acero, entre otros. Se aceptan materiales acrílicos o policarbonatos de alta calidad, siempre que estén inscritos en un bastidor de un espesor mínimo de 5 cm.

c.3.2.3 Publicidad en muros

Se permitirá la incorporación de una publicidad mediante pintura directa en muros, de acuerdo a lo practicado en la Zona Típica. Dicha aplicación podrá complementarse con el uso de letrero indicado en el punto c.3.2.1.

En cuanto a la superficie a pintar, solo se permitirá ocupar un área de la fachada y una parte acotada de ésta, por ejemplo, sobre un vano o al costado de éste.

Para dicho efecto, no se considera adecuada la instalación de propaganda electoral.



- Letrero en muro (opción 1 o 2)
- Pintura en muro (opción 3)

c.3.3 Lineamientos para publicidad y propaganda en espacio público

- c.3.3.1** No se permitirá la instalación de publicidad o propaganda que altere, oculte o compita con los atributos destacados en la Zona Típica, tales como letreros, carteles, pantallas u otros, sean de carácter provisorio o permanente.
- c.3.3.2** Se permitirá la publicidad en mobiliario urbano, paraderos, quioscos, u otros, cuando éste considere un diseño unitario y un soporte dentro de la estructura del elemento.
- c.3.3.2** No se considera adecuada la instalación de propaganda electoral de cualquier formato dentro de los límites de la Zona Típica.

C.4 Lineamientos para el manejo del patrimonio arqueológico y paleontológico

En proceso de elaboración.

C.4 Lineamientos para el manejo del patrimonio arqueológico y paleontológico

En proceso de elaboración.

Consejo de Monumentos Nacionales, 2018.



**Servicio Nacional
del Patrimonio
Cultural**

Ministerio de las
Culturas, las Artes
y el Patrimonio



Normas de Intervención para Zona Típica




ANEXO: FICHAS DE IDENTIFICACIÓN DE INMUEBLES



CMN CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES DE CHILE

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 284
 ROL: 18-1
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla en dos niveles, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad

Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 294
 ROL: 18-2
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla regular, con cornisa, zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 300
 ROL: 18-3
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial emplazado en esquina, de estilo colonial, con disposición asimétrica de vanos y presencia del pilar de esquina como elemento arquitectónico relevante. Presenta cubierta de teja de arcilla con alero y zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Juan Jusari
 N°: 26
 ROL: 18-4
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA



- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 232
 ROL: 18-22
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición asimétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica con alero y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 234
 ROL: 18-23
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición asimétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica con alero y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 240-244
 ROL: 18-24
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda				<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 254-254b
 ROL: 18-25
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla con alero, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input checked="" type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 258
 ROL: 18-26
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla con alero, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda				<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA	VENTANAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 270
 ROL: 18-27
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla con alero, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA	VENTANAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 278
 ROL: 18-28
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla con alero, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera, donde destaca un friso sobre el acceso principal.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA	VENTANAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS



EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Bernardo O'Higgins
 N°: 297
 ROL: 18-50
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA



- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Chacabuco
 N°: 0
 ROL: 18-51
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Chacabuco
 N°: 15
 ROL: 18-52
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA



- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Bernardo O'Higgins
 N°: 0
 ROL: 18-53
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Sitio Eriazo

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA	VENTANAS: <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Bernardo O'Higgins
 N°: 0
 ROL: 18-54
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial. Presenta a la calle una fachada angosta y una volumetría retraída del frente. El acceso principal corresponde a un arco a medio punto con cubierta afaldondada y apuntada sobre acceso.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola
<input type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input type="checkbox"/> Vivienda				<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input checked="" type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input checked="" type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Bernardo O'Higgins
 N°: 39
 ROL: 18-55
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA: Oculto

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA

- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Bernardo O'Higgins
 N°: 57
 ROL: 18-56
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input checked="" type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc.)

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input checked="" type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input checked="" type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc.) <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Bernardo O'Higgins
 N°: 75
 ROL: 18-57
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Chacabuco
 N°: 3
 ROL: 18-60
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA



- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Chacabuco
 N°: 5
 ROL: 18-61
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS



EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input type="checkbox"/> CONTINUO <input checked="" type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Chacabuco
 N°: 7
 ROL: 18-62
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO
 DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda				<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input type="checkbox"/> CONTINUO <input checked="" type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Chacabuco
 N°: 9
 ROL: 18-63
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Bernardo O'higgins
 N°: 95
 ROL: 18-73
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input checked="" type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input checked="" type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola
<input type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input type="checkbox"/> Vivienda				<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 166
 ROL: 18-75
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con cornisa, zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda				<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS



EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input checked="" type="checkbox"/> ESQUINA <input type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°:
 ROL: 18-82
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°:
 ROL: 18-83
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO
 DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 0
 ROL: 18-86
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO
 DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Elemento que por sus características morfológicas y arquitectónicas no se considera de valor patrimonial y por ello es discordante con su entorno urbano

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc.)
 Ampliación

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc.)
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA



- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 0
 ROL: 18-87
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Juan Jusari
 N°: 3
 ROL: 18-88
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ESTUCO <input checked="" type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA	VENTANAS: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input checked="" type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Juan Jusari
 N°: 26
 ROL: 18-111
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 27
 ROL: 18-112
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ESTUCO <input checked="" type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS



EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 28
 ROL: 18-113
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ESTUCO <input checked="" type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 0
 ROL: 18-841
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos y cubierta metálica, con cornisa y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 0
 ROL: 18-842
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA

- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 192
 ROL: 18-843
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGROPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 194
 ROL: 18-844
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO
 DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica y alero, con cornisa, zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 106
 ROL: 19-6
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición asimétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 0
 ROL: 19-7
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input checked="" type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input checked="" type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input checked="" type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 15
 ROL: 19-10
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ESTUCO <input checked="" type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 25
 ROL: 19-11
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta oculta de la fachada principal y zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educacional
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 31
 ROL: 19-12
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento que por sus características morfológicas y arquitectónicas no se considera de valor patrimonial y por ello es discordante con su entorno urbano

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 39
 ROL: 19-13
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica y alero, con cornisa, zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda				<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 0
 ROL: 19-16
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input checked="" type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Social <input checked="" type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola
<input type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input type="checkbox"/> Vivienda				<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc.)
 Cambio vanos

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc.) <input type="checkbox"/> OTRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: sarmiento
 N°: 0
 ROL: 19-18
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial en mal estado de conservación. Presenta una estructura a la vista en adobe con cubierta oculta en la fachada principal.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda				<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input checked="" type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 0
 ROL: 19-19
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial emplazado en esquina, de estilo colonial, con disposición asimétrica de vanos y ochavo como rasgo arquitectónico relevante. Presenta cubierta de teja de arcilla y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 137
 ROL: 19-30
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica en dos niveles, con zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA

- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 0
 ROL: 19-151
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición asimétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 0
 ROL: 19-152
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc.)

Ampliación

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc.)
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 143
 ROL: 19-301
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA	VENTANAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 251
 ROL: 20-14
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica y alero, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:
 SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 271
 ROL: 20-15
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con enmarcamiento de vanos en madera y evidencias de deterioro en la fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 279
 ROL: 20-16
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS



EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 283
 ROL: 20-17
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta oculta de la fachada principal y zócalo en relieve sin enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA

- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 287
 ROL: 20-26
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta oculta de la fachada principal y zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve con albañilería.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 293
 ROL: 20-29
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta oculta de la fachada principal y zócalo en relieve sin enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: sarmiento
 N°: 3
 ROL: 20-74
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial emplazado en esquina, de estilo colonial, con disposición asimétrica de vanos y ochavo como rasgo arquitectónico relevante. Presenta cubierta metálica y zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 9
 ROL: 20-75
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla y alero, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 151
 ROL: 20-101
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 143
 ROL: 20-102
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica y alero, con cornisa, zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 183
 ROL: 20-111
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla y alero, con zócalo en relieve y sin enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 135
 ROL: 20-112
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Educativo
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA: Metal y Otra

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 235
 ROL: 20-121
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla y alero, con zócalo, marco de puerta y alféizares en relieve.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda				<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 191
 ROL: 20-123
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica y alero, con zócalo en relieve y sin enmarcamiento de vanos

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 245
 ROL: 20-131
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica y alero, con zócalo en albañilería y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA

- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 235
 ROL: 20-132
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica y alero, con zócalo en albañilería y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Ejercito libertador
 N°: 0
 ROL: 27-1
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones o irregularidades en su morfología.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Ejército Libertador
 N°: 0
 ROL: 27-3
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Sitio Eriazo

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA	VENTANAS: <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS



EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Batalla de Chacabuco
 N°: 8
 ROL: 27-5
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Batalla de Chacabuco
 N°: 12
 ROL: 27-10
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Batalla de Chacabuco
 N°: 290
 ROL: 27-31
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Ejército libertador
 N°: 0
 ROL: 27-101
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

Sitio Eriazo

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc.)

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc.)
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Batalla de Chacabuco
 N°: 6
 ROL: 27-102
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input checked="" type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input checked="" type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Batalla de Chacabuco
 N°: 0
 ROL: 27-103
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Bernardo O'higgins
 N°: 137
 ROL: 29-1
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta oculta de la fachada principal y zócalo en relieve sin enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA



- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 165
 ROL: 29-15
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla sin zócalos en relieve o enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 171
 ROL: 29-16
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input checked="" type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 181
 ROL: 29-17
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico moderno adaptado a las tipologías coloniales. Presenta simetría en la disposición de vanos con elementos curvos en el enmarcamiento de vanos y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 185
 ROL: 29-18
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica y alero, con cornisa, zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 195
 ROL: 29-19
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica y alero, con enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 207
 ROL: 29-20
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 211
 ROL: 29-21
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla y alero, con zócalo en relieve y sin enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc.)

Cambio cubierta

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc.)
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 231
 ROL: 29-22
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta oculta de la fachada principal y zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 241
 ROL: 29-23
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla y alero, con zócalo en relieve sin enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc.)

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input checked="" type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc.) <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 253
 ROL: 29-24
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla y alero, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 263
 ROL: 29-26
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°:
 ROL: 29-27
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZADO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presente asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla con zócalo en relieve, sin enmarcamiento de vanos y fachada con avanzado nivel de deterioro.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 0
 ROL: 29-28
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presente simetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla con zócalo en relieve, enmarcamiento de vanos en madera y fachada con avanzado nivel de deterioro.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 283
 ROL: 29-29
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta oculta de la fachada principal y zócalo en relieve sin y enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educacional
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 0
 ROL: 29-30
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta oculta de la fachada principal y zócalo en relieve sin y enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA

- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 271
 ROL: 29-31
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presente asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla con zócalo en relieve, sin enmarcamiento de vanos y fachada con avanzado nivel de deterioro.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA	VENTANAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 299
 ROL: 29-32
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla y alero, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 0
 ROL: 29-33
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial emplazado en esquina, de estilo colonial, con disposición simétrica de vanos y presencia del pilar de esquina como elemento arquitectónico relevante. Presenta cubierta de teja de arcilla con alero y zócalo y en relieve sin enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 245
 ROL: 29-34
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición simétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA

- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Bernardo O'higgins
 N°: 141
 ROL: 29-201
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO
 DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición asimétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta de teja de arcilla y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 257
 ROL: 29-202
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica y alero, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educacional
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 293
 ROL: 29-311
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA	VENTANAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS



EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Chacabuco
 N°: 0
 ROL: 37-23
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Calle Buin
 N°: 0
 ROL: 37-105
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica y alero, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc.)

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc.)
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Calle Buin
 N°: 0
 ROL: 37-106
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla y alero, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda				<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA	VENTANAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Calle Buin
 N°: 658
 ROL: 37-107
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica y alero, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda				<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS



EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input checked="" type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Chacabuco
 N°: 364
 ROL: 37-170
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Chacabuco
 N°: 344
 ROL: 37-180
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve sin enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input type="checkbox"/> CONTINUO <input checked="" type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Chacabuco
 N°: 334
 ROL: 37-190
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA: Oculto

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA



- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Chacabuco
 N°: 0
 ROL: 37-200
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento que por sus características morfológicas y arquitectónicas no se considera de valor patrimonial y por ello es discordante con su entorno urbano

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Chacabuco
 N°: 0
 ROL: 37-210
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Aspee
 N°: 55
 ROL: 38-2
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA

- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Aspee
 N°: 0
 ROL: 38-3
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA	VENTANAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input checked="" type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 318
 ROL: 38-6
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input checked="" type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 322
 ROL: 38-7
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO
 DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input checked="" type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 334
 ROL: 38-8
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda				<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA	VENTANAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 0
 ROL: 38-9
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO
 DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento y balaustas en vanos con madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA	VENTANAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 348
 ROL: 38-10
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda				<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 356
 ROL: 38-11
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla y alero, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA

- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 366
 ROL: 38-12
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

SEGURIDAD

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 372
 ROL: 38-13
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 376
 ROL: 38-14
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 0
 ROL: 38-15
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve sin enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input checked="" type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 0
 ROL: 38-16
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo en relieve sin enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input checked="" type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input checked="" type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA	VENTANAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 388
 ROL: 38-17
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta oculta de la fachada principal y zócalo en relieve sin enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input checked="" type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 392
 ROL: 38-18
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA	VENTANAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Bernardo O'higgins
 N°: 42
 ROL: 38-21
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA	VENTANAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input checked="" type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Bernardo O'Higgins
 N°: 54
 ROL: 38-22
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA	VENTANAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input checked="" type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Bernardo O'Higgins
 N°: 1-2-3-4
 ROL: 38-23
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Chacabuco
 N°: 303-309
 ROL: 38-25
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Chacabuco
 N°: 373-375
 ROL: 38-27
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición asimétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA

- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Chacabuco
 N°: 383
 ROL: 38-28
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor intermedio de volumetría compacta de transición entre la arquitectura colonial y la moderna. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta oculta de la fachada principal sin zócalo o enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input type="checkbox"/> CONTINUO <input checked="" type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Chacabuco
 N°: 385
 ROL: 38-29
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGUPAMIENTO: <input type="checkbox"/> CONTINUO <input checked="" type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 308
 ROL: 38-33
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Aspee
 N°: 43
 ROL: 38-101
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educacional
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Aspee
 N°: 29
 ROL: 38-102
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educacional
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA

- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Chacabuco
 N°: 369
 ROL: 38-171
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA: Losa de Hormigon

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA

- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Chacabuco
 N°: 367
 ROL: 38-172
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial retraído de la fachada principal, de volumetría compacta, cubierta metálica y cierra de adobe con vegetación dentro del predio.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educacional <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda				<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input checked="" type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input type="checkbox"/> CONTINUO <input checked="" type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Aspee
 N°: 91
 ROL: 38-191
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda				<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input checked="" type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 396
 ROL: 38-192
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Bernardo O'Higgins
 N°: 28
 ROL: 38-201
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla en dos niveles, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA

- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Bernardo O'higgins
 N°: 30
 ROL: 38-202
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO: Otro

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA



- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Bernardo O'higgins
 N°: 32
 ROL: 38-203
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad

Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc.)

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc.)
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Bernardo O'Higgins
 N°: 72
 ROL: 38-241
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda				<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input checked="" type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Bernardo O'higgins
 N°: 72b
 ROL: 38-242
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc.)
 Cambio vanos

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc.)
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Chacabuco
 N°: 393
 ROL: 38-301
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA	VENTANAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Chacabuco
 N°: 391
 ROL: 38-302
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA	VENTANAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:
 SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Chacabuco
 N°: 389
 ROL: 38-303
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA	VENTANAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Chacabuco
 N°: 397
 ROL: 38-311
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda				<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA	VENTANAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Chacabuco
 N°: 0
 ROL: 38-312
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición asimétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculto

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Aspee
 N°: 0
 ROL: 38-321
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento que por sus características morfológicas y arquitectónicas no se considera de valor patrimonial y por ello es discordante con su entorno urbano

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input checked="" type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input checked="" type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola
<input type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input type="checkbox"/> Vivienda				<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input checked="" type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc.)
 Cambio cubierta

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input checked="" type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGUPAMIENTO: <input type="checkbox"/> CONTINUO <input checked="" type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> PLANA <input type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc.) <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Chacabuco
 N°: 399
 ROL: 38-322
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo pintado y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Aspee
 N°: 61
 ROL: 38-401
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA



- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Aspee
 N°: 85
 ROL: 38-402
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta oculta de la fachada principal y zócalo en relieve sin enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA	VENTANAS: <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> ACERO <input checked="" type="checkbox"/> OTRA: <u>Oculto</u>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS



EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> PLANA <input type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 0
 ROL: 38-501
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Bernardo O'Higgins
 N°: 0
 ROL: 38-502
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educacional
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA

- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Aspee
 N°: 175
 ROL: 39-2
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda				<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ESTUCO <input checked="" type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input checked="" type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input checked="" type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input checked="" type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Sarmiento
N°: 0
ROL: 39-8
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Sarmiento
N°: 372
ROL: 39-9
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico modernista adaptado a las tipologías coloniales. Presenta disposición simétrica de vanos, zócalo y otros elementos de continuidad horizontal en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 386
 ROL: 39-10
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición asimétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 394
 ROL: 39-11
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA	VENTANAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input checked="" type="checkbox"/> ESQUINA <input type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input checked="" type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Bernardo O'higgins
 N°: 136
 ROL: 39-12
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta oculta de la fachada principal, zócalo en relieve y sin enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 301
 ROL: 39-15
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial emplazado en esquina, de estilo colonial, con disposición asimétrica de vanos y ochavo como rasgo arquitectónico relevante. Presenta cubierta metálica y zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 311
 ROL: 39-16
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda				<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 323
 ROL: 39-17
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 0
 ROL: 39-19
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educacional <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda				<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 367
 ROL: 39-20
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input checked="" type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 375
 ROL: 39-21
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educacional
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 371
 ROL: 39-22
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 383
 ROL: 39-23
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 385
 ROL: 39-24
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo en relieve sin enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda				<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 389
 ROL: 39-25
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla y alero, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Comercio
N°: 391
ROL: 39-26
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla y alero, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Comercio
N°: 395
ROL: 39-27
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla y alero, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA: Losa de hormigon

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Comercio
N°: 397
ROL: 39-28
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla y alero, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Comercio
N°:
ROL: 39-29
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Comercio
N°: 0
ROL: 39-31
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial emplazado en esquina, de estilo colonial, con disposición simétrica de vanos y presencia del pilar de esquina como elemento arquitectónico relevante. Presenta cubierta de teja de arcilla con alero y zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Aspee
N°: 139
ROL: 39-32
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Aspee
 N°: 0
 ROL: 39-35
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento que por sus características morfológicas y arquitectónicas no se considera de valor patrimonial y por ello es discordante con su entorno urbano

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

Cambio vanos

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Aspee
N°: 175
ROL: 39-38
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Aspee
N°: 117
ROL: 39-41
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento que por sus características morfológicas y arquitectónicas no se considera de valor patrimonial y por ello es discordante con su entorno urbano

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

Cambio cubierta

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Aspee
 N°: 155
 ROL: 39-101
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educacional
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA

- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Aspee
 N°: 155
 ROL: 39-102
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educacional
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Bernardo O'higgins
 N°: 0
 ROL: 39-141
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Bernardo O'higgins
 N°: 168
 ROL: 39-142
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda				<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 339
 ROL: 39-181
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educacional <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA	VENTANAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 357
 ROL: 39-182
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educacional <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA	VENTANAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input checked="" type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Bernardo O'higgins
N°: 0
ROL: 40-3
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial en un mal estado de conservación estructural

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Sarmiento
N°: 0
ROL: 40-5
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición simétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 317
 ROL: 40-6
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 319
 ROL: 40-7
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 341
 ROL: 40-8
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta orden regular en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo en relieve sin enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Sarmiento
N°: 353
ROL: 40-9
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo en relieve sin enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 359
 ROL: 40-10
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial emplazado en esquina, de estilo colonial, con disposición simétrica de vanos y ochavo como rasgo arquitectónico relevante. Presenta cubierta de teja de arcilla y zócalo en relieve sin enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 305
 ROL: 40-14
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 313
 ROL: 40-15
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Chacabuco
N°: 370
ROL: 47-3
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Chacabuco
N°: 372
ROL: 47-4
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo en relieve sin enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Chacabuco
N°: 374
ROL: 47-5
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

Cambio vanos

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Chacabuco
 N°: 378
 ROL: 47-6
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición simétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y sin zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Chacabuco
 N°: 384
 ROL: 47-7
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Chacabuco
N°: 390
ROL: 47-8
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Chacabuco
 N°: 398
 ROL: 47-10
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Chacabuco
N°: 0
ROL: 47-11
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo en relieve sin enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Chacabuco
N°: 425
ROL: 47-13
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición simétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta afaldonada metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Chacabuco
N°: 490
ROL: 47-16
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Chacabuco
N°: 410
ROL: 47-121
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Chacabuco
N°: 406
ROL: 47-122
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Chacabuco
N°: 0
ROL: 47-141
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta oculta de la fachada principal y zócalo en relieve sin y enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Chacabuco
N°: 415
ROL: 47-142
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta oculta de la fachada principal y zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Chacabuco
N°: 0
ROL: 47-151
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Chacabuco
N°: 0
ROL: 47-152
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Bulnes
N°: 35
ROL: 48-3
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO: Metal

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA: Madera

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Bulnes
N°: 0
ROL: 48-5
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Bulnes
N°: 65
ROL: 48-7
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Bulnes
N°: 67
ROL: 48-8
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Bulnes
 N°: 99
 ROL: 48-9
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 448-450
 ROL: 48-11
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 458
 ROL: 48-12
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta regularidad en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Comercio
N°: 0
ROL: 48-13
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 478
 ROL: 48-14
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta regularidad en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 490
 ROL: 48-15
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Chacabuco
N°: 405
ROL: 48-16
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Aspee
N°: 0
ROL: 48-17
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educacional
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA



- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Aspee
N°: 0
ROL: 48-18
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Aspee
N°: 0
ROL: 48-19
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Aspee
N°: 56
ROL: 48-20
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Chacabuco
 N°: 419
 ROL: 48-21
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Chacabuco
N°: 0
ROL: 48-22
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento que por sus características morfológicas y arquitectónicas no se considera de valor patrimonial y por ello es discordante con su entorno urbano

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

Ampliación

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Comercio
N°: 496
ROL: 48-24
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Bulnes
N°: 0
ROL: 48-25
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición asimétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Bulnes
N°: 0
ROL: 48-26
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición asimétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Comercio
N°: 0
ROL: 48-28
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial emplazado en esquina, de estilo colonial, con disposición simétrica de vanos y ochavo como rasgo arquitectónico relevante. Presenta cubierta metálica y zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Aspee
N°: 0
ROL: 48-33
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento que por sus características morfológicas y arquitectónicas no se considera de valor patrimonial y por ello es discordante con su entorno urbano

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Chacabuco
 N°: 463
 ROL: 48-35
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento que por sus características morfológicas y arquitectónicas no se considera de valor patrimonial y por ello es discordante con su entorno urbano

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

Cambio vanos

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Bulnes
N°: 1
ROL: 48-101
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición asimétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Bulnes
N°: 0
ROL: 48-102
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición asimétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Bulnes
N°: 0
ROL: 48-103
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial emplazado en esquina, de estilo colonial, con disposición asimétrica de vanos y ochavo como rasgo arquitectónico relevante. Presenta cubierta de teja de arcilla y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Bulnes
N°: 17
ROL: 48-201
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición simétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y sin zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Bulnes
N°: 31
ROL: 48-202
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición simétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Bulnes
N°: 0
ROL: 48-203
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Bulnes
N°: 25
ROL: 48-204
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Bulnes
N°: 92
ROL: 48-271
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Bulnes
 N°: cooperativa
 ROL: 48-272
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Bulnes
N°: 0
ROL: 48-273
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Bulnes
N°: 0
ROL: 48-401
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Bulnes
N°: 41
ROL: 48-402
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Bulnes
N°: 0
ROL: 48-601
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Bulnes
N°: 0
ROL: 48-602
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Bulnes
N°: 1
ROL: 48-1001
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Bulnes
N°: 0
ROL: 48-1002
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial retraído de la fachada principal, de volumetría compacta, cubierta metálica y cierre de adobe con cubierta de tejas de arcilla

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Manuel Bulnes
N°: 0
ROL: 49-1
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Manuel Bulnes
 N°: 129
 ROL: 49-2
 PROPIETARIO:

 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición simétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Manuel Bulnes
 N°: 139
 ROL: 49-4
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta regularidad en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, sin zócalo en relieve ni enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Manuel Bulnes
 N°: 151
 ROL: 49-5
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta regularidad en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, sin zócalo en relieve ni enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Manuel Bulnes
N°: 163
ROL: 49-6
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Manuel Bulnes
 N°: 175
 ROL: 49-7
 PROPIETARIO:

 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición asimétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Manuel Bulnes
 N°: 181
 ROL: 49-8
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Sarmiento
N°: 0
ROL: 49-9
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento que por sus características morfológicas y arquitectónicas no se considera de valor patrimonial y por ello es discordante con su entorno urbano

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Aspee
N°: 142
ROL: 49-10
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta oculta de la fachada principal y zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Aspee
N°: 146
ROL: 49-11
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta oculta de la fachada principal y zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 443
 ROL: 49-14
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta un ritmo regular en la disposición de vanos, cubierta oculta de la fachada principal y zócalo en relieve, sin enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Comercio
N°: 451
ROL: 49-15
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Sarmiento
N°: 0
ROL: 49-17
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Aspee
N°: 0
ROL: 49-18
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento que por sus características morfológicas y arquitectónicas no se considera de valor patrimonial y por ello es discordante con su entorno urbano

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Manuel Bulnes
N°: 0
ROL: 49-19
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Aspee
N°: 148
ROL: 49-20
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Aspee
 N°: 144
 ROL: 49-21
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

Cambio cubierta

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Comercio
N°: 0
ROL: 49-23
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Manuel Bulnes
 N°: 0
 ROL: 49-25
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo en relieve sin enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Aspee
N°: 160
ROL: 49-26
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Sarmiento
N°: 0
ROL: 49-27
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Aspee
N°: 112
ROL: 49-28
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Sitio Eriazo

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Comercio
N°: 0
ROL: 49-131
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Comercio
N°: 0
ROL: 49-132
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Comercio
N°: 457
ROL: 49-161
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 483
 ROL: 49-162
 PROPIETARIO:

 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Aspee
N°: 150
ROL: 49-221
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Aspee
N°: 152
ROL: 49-222
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Manuel Bulnes
N°: 0
ROL: 49-241
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Manuel Bulnes
 N°: 195
 ROL: 49-242
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Manuel Bulnes
N°: 0
ROL: 49-243
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición simétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Manuel Bulnes
N°: 0
ROL: 49-244
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Aspee
N°: 0
ROL: 49-501
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Aspee
N°: 158
ROL: 49-601
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Manuel Bulnes
N°: 0
ROL: 50-1
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica y alero, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Manuel Bulnes
N°: 0
ROL: 50-2
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Manuel Bulnes
 N°: 231
 ROL: 50-3
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial que destaca por su emplazamiento aislado, con disposición simétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica afaldonada sin zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Sarmiento
N°: 0
ROL: 50-12
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición asimétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 481
 ROL: 50-13
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Sarmiento
N°: 499
ROL: 50-14
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial emplazado en esquina, de estilo colonial, con disposición asimétrica de vanos y presencia del pilar de esquina como elemento arquitectónico relevante. Presenta cubierta metálica y zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Manuel Bulnes
N°: 0
ROL: 50-19
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta irregular de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Manuel Bulnes
N°: 0
ROL: 50-20
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 367
 ROL: 50-61
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 372
 ROL: 50-62
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición asimétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 457
 ROL: 50-101
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 435
 ROL: 50-102
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 419
 ROL: 50-103
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 401
 ROL: 50-104
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 383
 ROL: 50-105
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento que por sus características morfológicas y arquitectónicas no se considera de valor patrimonial y por ello es discordante con su entorno urbano

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

Cambio recubrimiento

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 373
 ROL: 50-106
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Sarmiento
N°: 367
ROL: 50-401
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 365
 ROL: 50-402
 PROPIETARIO:

 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición asimétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Carmontes
N°: 0
ROL: 57-2
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición asimétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Manuel Bulnes
N°: 2
ROL: 57-4
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Carmontes
N°: 0
ROL: 57-6
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento que por sus características morfológicas y arquitectónicas no se considera de valor patrimonial y por ello es discordante con su entorno urbano

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO: Otro

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Ambrosio Camus
N°: 0
ROL: 57-7
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Carmontes
 N°: 533
 ROL: 57-61
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Ambrosio Camus
 N°: 9
 ROL: 57-301
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Ambrosio Camus
 N°: 0
 ROL: 57-302
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Sitio Eriazo

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Carmontes
 N°: 575
 ROL: 57-303
 PROPIETARIO:

 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición asimétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve, con presencia de escalera y rampa.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Batalla de Chacabuco
 N°: 0
 ROL: 57-502
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Sitio Eriazo

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Manuel Bulnes
 N°: 0
 ROL: 58-1
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Ambrosio Camus
N°: 0
ROL: 58-2
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial y de marcada presencia en torno a la plaza de armas. Presenta regularidad en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla y galería pública cubierta, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Ambrosio Camus
 N°: 167
 ROL: 59-1
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Sarmiento
N°: 0
ROL: 59-4
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición asimétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica con alero y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Manuel Bulnes
 N°: 124
 ROL: 59-5
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría espigada que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica y balcón de madera en segundo piso, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

Ampliación

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Prat poniente
 N°: 565
 ROL: 59-6
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Prat poniente
 N°: 587
 ROL: 59-7
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve con antepechos conformados de balaustas de madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Manuel Bulnes
N°: 0
ROL: 59-9
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve sin enmarcamiento y tímpano a medio punto en vanos.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Manuel Bulnes
N°: 0
ROL: 59-10
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Ambrosio Camus
 N°: 195
 ROL: 59-11
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición asimétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y sin zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Ambrosio Camus
 N°: 181
 ROL: 59-31
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Ambrosio Camus
 N°: 175
 ROL: 59-32
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Manuel Bulnes
 N°: 164
 ROL: 59-41
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta oculta de la fachada principal y zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Manuel Buñes
N°: 0
ROL: 59-42
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento que por sus características morfológicas y arquitectónicas no se considera de valor patrimonial y por ello es discordante con su entorno urbano

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

Ampliación

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Ambrosio Camus
 N°: 153
 ROL: 59-81
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición simétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

Cambio vanos

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Ambrosio Camus
 N°: 143
 ROL: 59-82
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Ambrosio Camus
N°: 0
ROL: 59-83
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Ambrosio Camus
 N°: 137
 ROL: 59-84
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Manuel Bulnes
N°: 200
ROL: 59-101
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Ambrosio Camus
 N°: 249
 ROL: 60-2
 PROPIETARIO:

 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Manuel Bulnes
 N°: 220
 ROL: 60-3
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Manuel Bulnes
 N°: 0
 ROL: 60-5
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Sitio Eriazo

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Sarmiento
N°: 577
ROL: 60-6
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Ambrosio Camus
N°: 211
ROL: 60-7
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Ambrosio Camus
N°: 14
ROL: 68-1
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta regularidad en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve. Configura además dispositivos de nivelación de terreno en su acceso público.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Diego Portales
N°: 0
ROL: 68-2
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Diego Portales
 N°: 57
 ROL: 68-3
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Diego Portales
N°: 0
ROL: 68-4
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Portales
N°: 91
ROL: 68-5
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA: Teja Arcilla

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: San Martín
 N°: 0
 ROL: 68-6
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial emplazado en esquina, de estilo colonial, con disposición asimétrica de vanos y ochavo como rasgo arquitectónico relevante. Presenta cubierta metálica y zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Ambrosio Camus
N°: 26
ROL: 68-7
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta regularidad en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Ambrosio Camus
 N°: 32
 ROL: 68-8
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo, enmarcamiento de vanos, cornisas y ornamentos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Ambrosio Camus
 N°: 50
 ROL: 68-9
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta regularidad en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento ornamentado de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Ambrosio Camus
N°: 88
ROL: 68-10
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, sin enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Diego Portales
 N°: 9
 ROL: 68-11
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: San Martín
 N°: 604
 ROL: 68-12
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta regularidad en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: San Martín
 N°: 636
 ROL: 68-13
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: San Martín
 N°: 646
 ROL: 68-14
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble valor patrimonial intermedio de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico de transición al modernismo, asimilando el orden de componentes de fachada coloniales y ornamentación en torno a los vanos.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: San Martín
N°:
ROL: 68-15
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble valor patrimonial intermedio de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico de transición al modernismo, asimilando el orden de componentes de fachada coloniales y ornamentación en torno a los vanos.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: San Martín
N°:
ROL: 68-16
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO
TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).
Cambio vanos

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Ambrosio Camus
 N°: 90
 ROL: 68-19
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Diego Portales
N°: 167
ROL: 69-1
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Diego Portales
 N°: 177
 ROL: 69-2
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición asimétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Diego Portales
N°: 183
ROL: 69-3
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Diego Portales
 N°: 187
 ROL: 69-4
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición asimétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica sin zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Diego Portales
 N°: 197
 ROL: 69-5
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

Cambio vanos

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Diego Portales
N°: 0
ROL: 69-6
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Ambrosio Camus
N°: 0
ROL: 69-7
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla oculta de la fachada principal y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

Cambio vanos

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 0
 ROL: 69-8
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

Alteración cubierta

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 634
 ROL: 69-9
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría verticalizada que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos y antepechos con balaustas en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

Ampliación

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 640
 ROL: 69-10
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico moderista adaptado a la tipología colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve sin enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 634-631
 ROL: 69-11
 PROPIETARIO:

 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor intermedio con volumetría alta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera, así como antepechos con balaustas.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

Ampliación

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Sarmiento
N°: 0
ROL: 69-12
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición simétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 654
 ROL: 69-14
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 662
 ROL: 69-15
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

Cambio cubierta

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Sarmiento
N°: 670
ROL: 69-16
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Sarmiento
N°: 0
ROL: 69-17
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Ambrosio Camus
 N°: 116
 ROL: 69-19
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve, cornisas y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Ambrosio Camus
 N°: 124
 ROL: 69-20
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Ambrosio Camus
N°: 0
ROL: 69-21
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Ambrosio Camus
 N°: 146
 ROL: 69-22
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta oculta de la fachada principal y zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Ambrosio Camus
 N°: 182
 ROL: 69-24
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve sin enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Ambrosio Camus
 N°: 194
 ROL: 69-25
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición asimétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y sin zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

Ampliación

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: San Martín
 N°: 683
 ROL: 69-26
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio de estilo arquitectónico modernista adaptado a las tipologías coloniales. Presenta disposición simétrica de vanos, zócalo y otros elementos de continuidad horizontal en relieve, y cubierta metálica.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: San Martín
N°:
ROL: 69-27
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: San Martín
 N°: 695
 ROL: 69-28
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: San Martín
 N°: 697
 ROL: 69-29
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: San Martín
 N°:
 ROL: 69-30
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 650
 ROL: 69-31
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: San Martín
N°:
ROL: 69-32
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: San Martín
N°: 0
ROL: 69-181
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Ambrosio Camus
N°: 0
ROL: 69-182
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Ambrosio Camus
 N°: 150
 ROL: 69-231
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Ambrosio Camus
N°: 0
ROL: 69-232
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Diego Portales
N°: 213
ROL: 70-1
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta regularidad en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Diego Portales
N°: 237
ROL: 70-3
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta regularidad en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 602
 ROL: 70-7
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 621
 ROL: 70-8
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 632
 ROL: 70-9
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 651
 ROL: 70-10
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 663
 ROL: 70-11
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición asimétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Sarmiento
N°: 672
ROL: 70-12
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Sarmiento
N°: 669
ROL: 70-13
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Sarmiento
N°: 675
ROL: 70-14
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Sarmiento
N°: 0
ROL: 70-15
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 683
 ROL: 70-16
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Sarmiento
N°: 0
ROL: 70-17
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 685
 ROL: 70-18
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Diego Portales
N°: 245
ROL: 70-19
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Diego Portales
N°: 255
ROL: 70-20
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Diego Portales
N°: 0
ROL: 70-22
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Diego Portales
 N°: 231
 ROL: 70-61
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo en relieve sin enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

Cambio vanos

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Jose de San Martin
N°: 0
ROL: 78-1
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Diego Portales
 N°: 190
 ROL: 79-1
 PROPIETARIO:

 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Sarmiento
N°: 718
ROL: 79-2
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta regularidad en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

Cambio vanos

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 736
 ROL: 79-3
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Sarmiento
N°: 742
ROL: 79-4
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Sarmiento
N°: 752
ROL: 79-5
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 788
 ROL: 79-6
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Sarmiento
N°: 0
ROL: 79-7
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo deteriorado y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Alessandri
 N°: 199
 ROL: 79-8
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Alessandri
 N°: 0
 ROL: 79-9
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc.)

Cambio cierros

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc.)
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Alessandri
 N°: 165
 ROL: 79-10
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 702
 ROL: 79-011
 PROPIETARIO:

 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta oculta de la fachada principal y zócalo en relieve con enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

Cambio vanos

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Diego Portales
 N°: 168
 ROL: 79-14
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

Cambio vanos

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Jose de San Martin
 N°: 791
 ROL: 79-23
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición asimétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Alessandri
N°: 151
ROL: 79-28
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

Cambio vanos

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 726
 ROL: 79-29
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Diego Portales
N°: 178
ROL: 79-31
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Diego Portales
 N°: 158
 ROL: 79-141
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Alessandri
 N°: 121
 ROL: 79-241
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Alessandri
N°: 0
ROL: 79-242
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Jose de San Martin
 N°: 795
 ROL: 79-243
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Diego Portales
 N°: 186
 ROL: 79-311
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición asimétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Alessandri
N°:
ROL: 80-1
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento que por sus características morfológicas y arquitectónicas no se considera de valor patrimonial y por ello es discordante con su entorno urbano

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA: Metal

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).
Ampliación

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Alessandri
 N°: 234
 ROL: 80-2
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA: Otra

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Alessandri
 N°: 275
 ROL: 80-5
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Alessandri
N°: 281
ROL: 80-6
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición simétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Alessandri
 N°: 287
 ROL: 80-7
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición simétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Alessandri
 N°: 289
 ROL: 80-8
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Alessandri
 N°:
 ROL: 80-9
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Sitio Eriazo

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Alessandri
N°: 0
ROL: 80-10
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial emplazado en esquina, de estilo colonial, con disposición asimétrica de vanos y ochavo como rasgo arquitectónico relevante. Presenta cubierta metálica con alero y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 793
 ROL: 80-11
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición asimétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Educativo
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 733
 ROL: 80-12
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento que por sus características morfológicas y arquitectónicas no se considera de valor patrimonial y por ello es discordante con su entorno urbano

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

Ampliación

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Sarmiento
N°: 707
ROL: 80-13
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Diego Portales
 N°: 214
 ROL: 80-14
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Diego Portales
 N°: 226
 ROL: 80-15
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Diego Portales
 N°: 234
 ROL: 80-16
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Diego Portales
N°: 256
ROL: 80-20
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Diego Portales
 N°: 274
 ROL: 80-22
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 793
 ROL: 80-24
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 711
 ROL: 80-26
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento que por sus características morfológicas y arquitectónicas no se considera de valor patrimonial y por ello es discordante con su entorno urbano

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO: Otro

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO: Inclínada y Otro

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 737
 ROL: 80-28
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento que por sus características morfológicas y arquitectónicas no se considera de valor patrimonial y por ello es discordante con su entorno urbano

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Alessandri
 N°: 0
 ROL: 80-31
 PROPIETARIO:

 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento que por sus características morfológicas y arquitectónicas no se considera de valor patrimonial y por ello es discordante con su entorno urbano

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

Cambio cierros

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Diego Portales
N°: 0
ROL: 80-161
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Diego Portales
 N°: 244
 ROL: 80-163
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Diego Portales
 N°: 272
 ROL: 80-201
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 775
 ROL: 80-251
 PROPIETARIO:

 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición simétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 739
 ROL: 80-252
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla, con zócalo en relieve sin enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°: 757
 ROL: 80-271
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento que por sus características morfológicas y arquitectónicas no se considera de valor patrimonial y por ello es discordante con su entorno urbano

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

Ampliación

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Sarmiento
 N°:
 ROL: 80-272
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento que por sus características morfológicas y arquitectónicas no se considera de valor patrimonial y por ello es discordante con su entorno urbano

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

Ampliación

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Alessandri
 N°: 0
 ROL: 80-301
 PROPIETARIO:

 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Alessandri
N°: 269
ROL: 80-302
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Alessandri
 N°: 263
 ROL: 80-303
 PROPIETARIO:

 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Diego Portales
 N°: 210
 ROL: 80-1101
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Sarmiento
N°: 0
ROL: 80-1102
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Alessandri
 N°: 0
 ROL: 85-71
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición simétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Resguardo de los patos
 N°: 816
 ROL: 85-72
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Resguardo de los patos
 N°: 0
 ROL: 85-73
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Resguardo de los patos
 N°: 842
 ROL: 85-74
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo deteriorado y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Alessandri
 N°: 98
 ROL: 85-75
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Alessandri
 N°: 84
 ROL: 85-76
 PROPIETARIO:

 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta regularidad en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

Ampliación

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: El Molino
 N°: hospital cesfam
 ROL: 89-01
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento que por sus características morfológicas cúbicas y arquitectónicas de lectura moderna no se considera de valor patrimonial y por ello es discordante con su entorno urbano

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Alessandri
 N°: hospital urgencias
 ROL: 89-02
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Alessandri
 N°: hospital auditorio
 ROL: 89-03
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta con torreón apuntado y corredores exteriores que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Alessandri
 N°: 158
 ROL: 89-04
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Alessandri
 N°: 146
 ROL: 89-05
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Alessandri
 N°: 114
 ROL: 89-06
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición simétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Alessandri
 N°: 104
 ROL: 89-07
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición simétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Resguardo de los patos
 N°: 809
 ROL: 89-08
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición simétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Resguardo de los patos
N°: 811
ROL: 89-09
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición regular de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Resguardo de los patos
 N°: 815
 ROL: 89-10
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición simétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Resguardo de los patos
 N°: 819
 ROL: 89-11
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Resguardo de los patos
N°: 0
ROL: 89-12
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Resguardo de los patos
 N°: 0
 ROL: 89-13
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Resguardo de los patos
 N°: 853
 ROL: 89-14
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Resguardo de los patos
 N°: 861
 ROL: 89-15
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educacional
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Resguardo de los patos
 N°: 865
 ROL: 89-16
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología y expresión de fachada.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Resguardo de los patos
 N°: 875
 ROL: 89-17
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Alessandri
 N°: 0
 ROL: 90-10
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Sitio Eriazo

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Alessandri
N°: 0
ROL: 90-11
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc.)

Cambio fachada

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc.)
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Alessandri
N°: 0
ROL: 90-13
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Sitio Eriazo

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Alessandri
 N°: 262
 ROL: 90-14
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Alessandri
N°: 0
ROL: 90-15
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Sitio Eriazo

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Alessandri
N°: 216
ROL: 90-16
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Alessandri
N°: 0
ROL: 90-17
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: El Molino
N°: 0
ROL: 90-18
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento que por sus características morfológicas y arquitectónicas no se considera de valor patrimonial y por ello es discordante con su entorno urbano

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Medialuna
 N°: 0
 ROL: 90-19
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Medialuna
 N°: 246
 ROL: 90-20
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Medialuna
N°: 0
ROL: 90-22
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Medialuna
 N°: 0
 ROL: 90-49
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Alessandri
 N°: 292
 ROL: 90-231
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:

DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Medialuna
 N°: 0
 ROL: 90-232
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educacional
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA

SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Sarmiento
N°: 0
ROL: 90-241
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Sitio Eriazo

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Sarmiento
N°: 0
ROL: 90-242
PROPIETARIO:
NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Alessandri
N°: 0
ROL: 90-2901
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento que por sus características morfológicas y arquitectónicas no se considera de valor patrimonial y por ello es discordante con su entorno urbano

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Alessandri
 N°: 217 lavado de autos
 ROL: 90-2902
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento que por sus características morfológicas y arquitectónicas no se considera de valor patrimonial y por ello es discordante con su entorno urbano

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO: Otro

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA: Otra

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA: Otra

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
CALLE: Alessandri
N°:
ROL: 90-2903
PROPIETARIO:

NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento que por sus características morfológicas y arquitectónicas no se considera de valor patrimonial y por ello es discordante con su entorno urbano

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

Ampliación

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: 6 de febrero
 N°: 239
 ROL: 101-9
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

Seguridad

- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: 6 de febrero
 N°: 243
 ROL: 101-10
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Elemento que por sus características morfológicas y arquitectónicas no se considera de valor patrimonial y por ello es discordante con su entorno urbano

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input checked="" type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ESTUCO <input checked="" type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc.)

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input checked="" type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input type="checkbox"/> CONTINUO <input checked="" type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc.) <input type="checkbox"/> OTRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: 6 de febrero
 N°: 247
 ROL: 101-11
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO
 DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: 6 de febrero
 N°: 249
 ROL: 101-12
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda				<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input checked="" type="checkbox"/> ESQUINA <input type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGUPAMIENTO: <input type="checkbox"/> CONTINUO <input checked="" type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Ejercito libertador
 N°: 234
 ROL: 101-13
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Ejercito libertador
 N°: 0
 ROL: 101-14
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Ejercito libertador
 N°: 248
 ROL: 101-15
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda				<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ESTUCO <input checked="" type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input checked="" type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input type="checkbox"/> CONTINUO <input checked="" type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Ejercito libertador
 N°: 250
 ROL: 101-16
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Ejercito libertador
 N°: 0
 ROL: 101-17
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input checked="" type="checkbox"/> ESQUINA <input type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input checked="" type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input checked="" type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Nueva Chacabuco
 N°: 0
 ROL: 115-1
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial que se emplaza en pendiente a incorpora dispositivos de nivelación de terreno. Tiene una arquitectura colonial con disposición asimétrica de vanos enmarcados con zócalo en relieve y cubierta metálica.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educacional
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 2
 ROL: 308-6
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input checked="" type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA	VENTANAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input checked="" type="checkbox"/> ESQUINA <input type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 10
 ROL: 308-7
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 0
 ROL: 308-8
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de estilo arquitectónico colonial, con disposición simétrica de vanos sin enmarcamiento, cubierta metálica y zócalo en relieve.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS



EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input checked="" type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 0
 ROL: 308-9
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de valor patrimonial intermedio que se asimila a una edificación de filiación estilística colonial con alteraciones modernistas en su morfología.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educacional
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA: Oculto

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 24
 ROL: 308-10
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 30
 ROL: 308-11
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA	VENTANAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc.)

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS



EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc.) <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 38
 ROL: 308-12
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial retraído del frente público, de volumetría compacta, se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta cubierta metálica y cierra con tejas de arcilla.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc.)

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc.)
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 0
 ROL: 308-13
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta oculta de la fachada principal y zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 58
 ROL: 308-14
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta oculta de la fachada principal y zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educacional
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA



- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 66
 ROL: 308-15
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta metálica, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS



EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 70
 ROL: 308-16
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla y alero, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	<input type="checkbox"/> ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	<input type="checkbox"/> CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	<input type="checkbox"/> BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input checked="" type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:
 SI NO
 TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 76
 ROL: 308-17
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla y alero, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve, y puerta con figura curva.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 0
 ROL: 308-181
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

Elemento arquitectónico que por sus características morfológicas no se considera valioso dentro del entorno patrimonial de estilo colonial de la zona típica

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA


- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 0
 ROL: 308-182
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta metálica y alero, con zócalo y enmarcamiento de vanos en relieve.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA



- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 0
 ROL: 308-183
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Sitio Eriazo

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA


SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 140
 ROL: 308-184
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI
 NO

DENOMINACIÓN OFICIAL:
 DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bodega
 Taller
 Industria

EQUIPAMIENTO

Científico
 Cultural
 Religioso
 Comercial
 Deportivo
 Educativo
 Salud
 Cementerio

Seguridad
 Social
 Esparcimiento
 Servicio público
 Servicio Financiero
 Servicio artesanal
 Servicio turístico
 Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

Aeroportuaria
 Rodoviario
 Estación Ferroviaria
 Sanitaria
 Marítima portuaria
 Telecomunicaciones
 Energética

TIPO DE INDUSTRIA

Manufacturera
 Agroindustria
 Minera
 Pesquera o acuícola

RESIDENCIAL

Hogar
 Hospedaje
 Vivienda

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Pequeña
 Mediana
 Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

ALBAÑILERÍA LADRILLO
 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
 ADOBE
 HORMIGÓN
 MADERA
 QUINCHA/ADOBILLO
 ACERO
 OTRO

TECHUMBRE:

CERCHAS
 MADERA
 METAL
 TIJERALES/ ENVIGADOS
 MADERA
 METAL

ARCOS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN

CÚPULAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

BÓVEDAS

LADRILLO
 PIEDRA
 BLOQUES DE CEMENTO
 MADERA
 METAL
 HORMIGÓN
 QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

MADERA
 ESTUCO
 LADRILLO
 TIERRA
 FIBROCEMENTO
 TEJUELA
 OTRO

CUBIERTA:

TEJA DE ARCILLA
 TEJUELA
 FIBROCEMENTO
 LOSA DE HORMIGÓN
 METAL
 OTRA

PUERTAS:

MADERA
 ACERO
 VIDRIO
 ALUMINIO
 PVC
 OTRA

VENTANAS:

MADERA
 ALUMINIO
 PVC
 ACERO
 OTRA: Oculito

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc.)

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

MANZANA
 ESQUINA
 ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

1 PISO
 2 PISOS
 3 PISOS
 4 O MÁS

SISTEMA DE AGUPAMIENTO:

CONTINUO
 PAREADO
 AISLADO

CUBIERTA:

PLANA
 INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc.)
 OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

SI
 NO

ORNAMENTOS

SI
 NO

ORDENES HORIZONTALES

SI
 NO

CUERPOS SALIENTES

SI
 NO

COLORES EN FACHADA



SI
 NO

PUBLICIDAD

SI
 NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 146
 ROL: 308-185
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIZAO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta asimetría en la disposición de vanos, cubierta de teja de arcilla, con zócalo en relieve y enmarcamiento de vanos en madera.

USO DEL INMUEBLE

<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Industria	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO <input type="checkbox"/> Científico <input type="checkbox"/> Cultural <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Deportivo <input type="checkbox"/> Educativo <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Cementerio	<input type="checkbox"/> SEGURIDAD <input type="checkbox"/> Seguridad Social <input type="checkbox"/> Esparcimiento <input type="checkbox"/> Servicio público <input type="checkbox"/> Servicio Financiero <input type="checkbox"/> Servicio artesanal <input type="checkbox"/> Servicio turístico <input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> Aeroportuaria <input type="checkbox"/> Rodoviario <input type="checkbox"/> Estación Ferroviaria <input type="checkbox"/> Sanitaria <input type="checkbox"/> Marítima portuaria <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones <input type="checkbox"/> Energética	<input type="checkbox"/> TIPO DE INDUSTRIA <input type="checkbox"/> Manufacturera <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Minera <input type="checkbox"/> Pesquera o acuícola	<input type="checkbox"/> TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande
<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Vivienda					

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA: <input type="checkbox"/> ALBAÑILERÍA LADRILLO <input type="checkbox"/> MAMPOSTERÍA DE PIEDRA <input checked="" type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> QUINCHA/ADOBILLO <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> OTRO	TECHUMBRE: <input type="checkbox"/> CERCHAS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input checked="" type="checkbox"/> TIJERALES/ ENVIGADOS <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL	ARCOS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN	CÚPULAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA	BÓVEDAS <input type="checkbox"/> LADRILLO <input type="checkbox"/> PIEDRA <input type="checkbox"/> BLOQUES DE CEMENTO <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> HORMIGÓN <input type="checkbox"/> QUINCHA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO: <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ESTUCO <input type="checkbox"/> LADRILLO <input checked="" type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> OTRO	CUBIERTA: <input checked="" type="checkbox"/> TEJA DE ARCILLA <input type="checkbox"/> TEJUELA <input type="checkbox"/> FIBROCEMENTO <input type="checkbox"/> LOSA DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> OTRA	PUERTAS: <input checked="" type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> VIDRIO <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> OTRA	VENTANAS: <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ALUMINIO <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> ACERO <input checked="" type="checkbox"/> OTRA: Oculito
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO
 REGULAR
 MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIONES:
 SI NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS


EMPLAZAMIENTO: <input type="checkbox"/> MANZANA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input checked="" type="checkbox"/> ENTRE MEDIANEROS	ALTURA: <input type="checkbox"/> 1 PISO <input type="checkbox"/> 2 PISOS <input type="checkbox"/> 3 PISOS <input checked="" type="checkbox"/> 4 O MÁS	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> PAREADO <input type="checkbox"/> AISLADO	CUBIERTA: <input type="checkbox"/> PLANA <input checked="" type="checkbox"/> INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc). <input type="checkbox"/> OTRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORNAMENTOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ORDENES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUERPOS SALIENTES <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	COLORES EN FACHADA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	PUBLICIDAD <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 148
 ROL: 308-186
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial de volumetría compacta que se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta simetría en la disposición de vanos, cubierta de tejas de arcilla y alero, con zócalo en relieve sin enmarcamiento de vanos.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educacional
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA: Oculto

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbre paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA



- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior

DATOS GENERALES



DIRECCIÓN:
 CALLE: Comercio
 N°: 0
 ROL: 308-1841
 PROPIETARIO:
 NORMATIVA PRC:
 ICH ZCH
 FECHA DE LEVANTAMIENTO: Julio 2017

EMPLAZAMIENTO (Según plano de calificación de inmuebles)

FOTOGRAFÍA

OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN (LEY DE MONUMENTOS NACIONALES)

MONUMENTO HISTÓRICO:

SI DENOMINACIÓN OFICIAL:
 NO DECRETO:

CALIFICACIÓN DEL INMUEBLE

RESEÑA (valores y atributos, arquitectónicos, históricos, urbanos, entre otros)

DE ALTO VALOR
 VALOR INTERMEDIO
 SIN VALOR O DISCORDANTE
 SITIO ERIAZO

Inmueble de alto valor patrimonial retraído del frente público, de volumetría compacta, se inscribe dentro del estilo arquitectónico colonial. Presenta cubierta y cierra con tejas de arcilla.

USO DEL INMUEBLE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Bodega
- Taller
- Industria

RESIDENCIAL

- Hogar
- Hospedaje
- Vivienda

EQUIPAMIENTO

- Científico
- Cultural
- Religioso
- Comercial
- Deportivo
- Educativo
- Salud
- Cementerio

- Seguridad
- Social
- Esparcimiento
- Servicio público
- Servicio Financiero
- Servicio artesanal
- Servicio turístico
- Otros servicios

INFRAESTRUCTURA

- Aeroportuaria
- Rodoviario
- Estación Ferroviaria
- Sanitaria
- Marítima portuaria
- Telecomunicaciones
- Energética

TIPO DE INDUSTRIA

- Manufacturera
- Agroindustria
- Minera
- Pesquera o acuícola

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

SISTEMA CONSTRUCTIVO PREDOMINANTE *

MUROS DE CARGA:

- ALBAÑILERÍA LADRILLO
- MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
- ADOBE
- HORMIGÓN
- MADERA
- QUINCHA/ADOBILLO
- ACERO
- OTRO

TECHUMBRE:

- CERCHAS
- MADERA
- METAL
- TIJERALES/ ENVIGADOS
- MADERA
- METAL

ARCOS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN

CÚPULAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

BÓVEDAS

- LADRILLO
- PIEDRA
- BLOQUES DE CEMENTO
- MADERA
- METAL
- HORMIGÓN
- QUINCHA

MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE FACHADA

REVESTIMIENTO:

- MADERA
- ESTUCO
- LADRILLO
- TIERRA
- FIBROCEMENTO
- TEJUELA
- OTRO

CUBIERTA:

- TEJA DE ARCILLA
- TEJUELA
- FIBROCEMENTO
- LOSA DE HORMIGÓN
- METAL
- OTRA

PUERTAS:

- MADERA
- ACERO
- VIDRIO
- ALUMINIO
- PVC
- OTRA

VENTANAS:

- MADERA
- ALUMINIO
- PVC
- ACERO
- OTRA: Oculto

ESTADO DE CONSERVACIÓN

- BUENO
- REGULAR
- MALO

PRESENCIA DE INTERVENCIÓNES:

- SI
- NO

TIPO DE INTERVENCIÓN: (Cambio de revestimientos, ampliaciones, apertura y/o modificación de vanos, etc).

CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS

EMPLAZAMIENTO:

- MANZANA
- ESQUINA
- ENTRE MEDIANEROS

ALTURA:

- 1 PISO
- 2 PISOS
- 3 PISOS
- 4 O MÁS

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO:

- CONTINUO
- PAREADO
- AISLADO

CUBIERTA:

- PLANA
- INCLINADA (dos aguas o más, cumbrera paralela a la calle, etc).
- OTRO

ELEMENTOS DESTACADOS

JARDÍN EXTERIOR

- SI
- NO

ORNAMENTOS

- SI
- NO

ORDENES HORIZONTALES

- SI
- NO

CUERPOS SALIENTES

- SI
- NO

COLORES EN FACHADA

- SI
- NO

PUBLICIDAD

- SI
- NO

* La información sobre características de la construcción es una interpretación realizada desde el exterior